

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2017-07-31 Nr. 55-16-57

(data)

KAUNAS

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **22707**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **KPD-RM-1983**
4. Adresas: **Aušros g. 6**
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Paminklas (į kompleksą įeinantis)**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		

3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: **Funikulieriaus techninė įranga bei kelias pilnai funkcionuojanti, tad jos būklė gera, jokių pokyčių nepastebėta. Įranga reguliariai tikrinama, nes turi atitikti visus saugumo reikalavimus.**

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: **Kelio ir įrangos aplinka tvarkinga, būklė gera.**

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija:

(F-1). Perspektyva Š-P kryptimi nuo viršutinės stotelės;

(F-2). Vagono kėbulas;

(F-3). Kelio fragmentas su viršutinėje stoties dalyje. Apsauginiai buferiai, avarinio stabdžio svirtis;

(F-4). Vagono vidaus fragmentas;

(F-5). Vagono kėbulas;

(F-6). Vagonų traukos mechanizmo fragmentas. Varomasis krumpliaratis, didysis vedantysis skriemulys su krumpliaračiais;

(F-7). Avarinio stabdžio fragmentas. Sraigtinis įtaisas, grąžinantis stabdžio svorius Stoties I a. valdymo patalpoje.

IŠ VISO: 4 lapai.

14. Kiti dokumentai: -

Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Andrijana Filinaitė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA

(kultūros vertybės kods 22707). Data 2017-04-02



(F-1). Perspektyva Š-P kryptimi nuo viršutinės stotelės;



(F-2). Vagono kėbulas;



(F-3). Kelio fragmentas su viršutinėje stoties dalyje. Apsauginiai buferiai, avarinio stabdžio svirtis;



(F-4). Vagono vidaus fragmentas;



(F-5). Vagono kėbulas;



(F-6). Vagonų traukos mechanizmo fragmentas. Varomasis krumpliaratis, didysis vedantysis skriemulys su krumpliaračiais;



(F-7). Avarinio stabdžio fragmentas. Sraigtinis įtaisas, grąžinantis stabdžio svorius Stoties I a. valdymo patalpoje.