

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-06-20 Nr. 55-16-30

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio didieji vartai, alėjos tvora ir dveji vartai**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **22342**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -
4. Adresas: **Kauno miesto sav., Kauno m.**
5. Valdytojas: -.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Paminklas, nacionalinio reikšmingumo lygmuens.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				✓	
2. Sienų konstrukcijos				✓	
3. Sienų apdaila				✓	
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			-		
6. Langai			-		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio didieji vartai monumentalių formų, skandinaviško smiltainio statinys, dviejų tarpsnių, vienos angos. Prie vartų šonuose prijungta tinkuota plytų tvora. Vartai kaip ir tvora dengti čerpėmis, dangos būklė patenkinama. Pagrindinis V vartų fasadas puošnus, horizontaliai skaidytas paaukštintu cokoliu, vainikuotas laužytu frontonu, kurio viduryje yra kartušas su fundatorių herbu. Vartų kampus žymi piliastrai, pirmame tarpsnyje yra stačiakampės grotomis dengtos angos, antrame – arkinės nišos. Rytų pusėje vartai nepuošti.

Tvoros cokolinėje dalyje, sienose akivaizdūs drėgmės sukelti tinko ir mūro pažeidimai. Vietose auga žaliadumblių kolonijos, želia samanės, tai rodo, kad sienų įmirkimas pastovus. Tvoroje akivaizdūs plyšiai ir skylimai, tinko ir mūro erozija, netektys. Vietose tinko netektys kompensuotos cementiniu skiediniu, o tai gali skatinti gilesnę mūro eroziją.

Vartų puošybos būklė patenkinama.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

***- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio didžiųjų vartų ir tvoros aplinka yra nuolat prižiūrima ir tvarkinga, be vizualių taršos šaltinių.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 7 lapai:

- 13.1. Didieji vartai iš V (F-1);
- 13.2. Didieji vartai iš R (F-2);
- 13.3. Š tvoros dalis iš P (F-3);
- 13.4. P tvoros dalis iš Š (F-4);
- 13.5. Alėjos tvoros fragmentas (F-5);
- 13.6. Alėjos tvoros fragmentas (F-6);
- 13.7. Š tvoros dalis iš Š (F-7);

- 13.8. Š dalies vartai iš Š (F-8);
- 13.9. P tvoros dalis iš P (F-9);
- 13.10. P tvoros dalis iš P (F-10).
- 13.11. Skylimai, tinko netektys šiaurinių vartų cokolinėje dalyje;
- 13.12. Skylimai ir tinko erozija tvoros šiaurinėje dalyje;
- 13.13. Tvoros pietinės sienos fragmentas;
- 13.14. Tvoros šiaurinės dalies fragmentas.

Kultūros paveldo skyriaus vyr. specialistas
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Zenonas Girčys
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA

Kultūros vertybės kodas 22342. Fotografavo *Deimantė Vieraitytė, Sigita Bugenienė*. Data 2017-12-19, 2018-06-20.



13.1. Didieji vartai iš V (F-1)



13.2. Didieji vartai iš R (F-2)



13.3. Š tvoros dalis iš P (F-3)



13.4. P tvoros dalis iš Š (F-4)



13.5. Aikštės fragmentas (F-5)



13.6. Aikštės fragmentas (F-6)



13.7. Š tvoros dalis iš Š (F-7)



13.8. Š dalies vartai iš Š (F-8)



13.9. P tvoros dalis iš P (F-9)



13.10. P tvoros dalis iš P (F-10)



13.11. Skylimai, tinko netektys šiaurinių vartų cokolinėje dalyje



13.12. Skylimai ir tinko erozija tvoros šiaurinėje dalyje



13.13. Tvoros pietinės sienos fragmentas



13.14. Tvoros šiaurinės dalies fragmentas