

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-06-20 Nr.55-16-38

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės sodo tvora su vartais**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **22087**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):
4. Adresas: **T. Masiulio g., Kauno m.**
5. Valdytojas: **Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija**
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Paminklas, nacionalinio reikšmingumo lygmens.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos			-		
6. Langai			-		
7. Durys			-		
8. Puošyba (jei yra)			-		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės sodo tvora yra medinė su jungiamaisiais mūriniais stulpais, kurie dengti skardiniais stogeliais. Yra mediniai vartai. Tvora aptvertas ansamblio šiaurės sodas, ji taip pat jungiasi su eremo tvora.

Šiaurės sodo tvoros būklė blogėja. Medinės tvoros dalys smarkiai pažeistos entomologinių kenkėjų. Medinių dalių „stogeliai“ apirę. Mūriniuose stulpuose pastebimi skylimai, vietose nukritę tinkas, apirę mūras, pažeistas stogelių skardinimas.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio šiaurės sodo tvoros su vartais aplinka yra prižiūrima ir tvarkinga, be vizualių taršos šaltinių.

PRIDEDAMA:

13. Foto-fiksacija, 2 lapai:

13.1. Šiaurės sodo tvora iš PV pusės (F-1);

13.2. Šiaurės sodo tvora iš arti (F-2);

13.3. Šiaurės sodo tvoros fragmentas (F-3);

13.4. Šiaurės sodo tvoros fragmentas (F-4).

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigita Bugenienė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA

Kultūros vertybės kodas 22087. Fotografavo *Dovilė Smaliukaitė*. Data 2018-04-15



13.1. Šiaurės sodo tvora iš PV pusės (F-1)



13.2. Šiaurės sodo tvoros fragmentas (F-2)



13.3. Šiaurės sodo tvoros fragmentas (F-3).
Matomi gausūs kenkėjų pažeidimai medienoje



13.4. Šiaurės sodo tvoros fragmentas (F-4).
Nukritęs tinkas ir apiręs mūras