

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-08-01 Nr. 55-16-49

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės 1-osios baterijos komplekso baterija.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26550.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2016-05-16 ; Nr: KPD-SK-299.
4. Adresas: Kauno m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 100.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			-		
2. Sienų konstrukcijos			-		
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			-		
5. Stogo konstrukcijos			-		
6. Langai			-		
7. Durys			-		
8. Puošyba (jei yra)			-		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Žemės ir jos paviršiaus elementai - didysis išorinis žemių pylimas, apjungiantis tris požeminius sandėlius (išlikusi tik šiaurinė baterijos dalis, pietinė baterijos dalis nukasta), vidinis žemių pylimas su požeminiu sandėliu, apsauginių skersinių pylimų - traversų fragmentai (dalis traversų įrengta virš požeminių statinių, šlaitai nuslinkę, išlikę fragmentiškai), išoriniame pylime įrengtos šaudymo pozicijos - barbetai (smarkiai pakitę, užslinkę žemėmis, išlikę fragmentiškai). Hidrotechniniai įrenginiai - keraminių plytų drenažinis šulinys tarp pirmojo ir antrojo sandėlių. Šulinio būklė netyrinėta. Bendra 1-osios baterijos būklė patenkinama.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės 1-osios baterijos aplinkos būklė labai gera, aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. Baterijos fragmentas; 2. Baterijos pylimai; 3. Baterijos fragmentas; 4. Baterijos fragmentas; 5. Baterijos pylimo fragmentas.

14. Kiti dokumentai,

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26549



Nr. 1 Pavadinimas Baterijos fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 2 Pavadinimas Baterijos pylimai

Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18

Kultūros vertybės kodas: 26549



Nr. 3 Pavadinimas Baterijos fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 4 Pavadinimas Baterijos fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18

Kultūros vertybės kodas: 26549



Nr. 5 Pavadinimas Baterijos pylimo fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18