

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-08-01 Nr. 55-16-52

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės 1-osios baterijos komplekso trečiasis sandėlis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26553.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2016-05-16 ; Nr: KPD-SK-299.
4. Adresas: Kauno m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 100.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Aukštis ir/ar aukštingumas - dviejų aukštų. Tūris - kompaktinis, 2 aukštų, 1 aukštas stačiakampio plano, 2 aukštas simetriško plano, užpildas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus PR fasadą. Kiti stogo elementai - plytų mūro ventiliacijos kaminai. Kapitalinės sienos - keraminių plytų mūro sienų tinklas (sovietmečiu įrengta pirtis, pakeistas išplanavimas). Sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir durų angos su pleištinėmis sąramomis PR fasade, stačiakampės švieslangių ir durų angos su segmentinėmis sąramomis vidaus patalpose, stačiakampės patalpos skiriančių praėjimų angos su segmentinėmis sąramomis, stačiakampės vėdinimo kanalų angos, stačiakampės angos tarp pirmo ir antro aukštų, skliautinės nišos antrame aukšte. Fasadų architektūros turinės detalės - atraminė plytų mūro siena prie PR fasado R dalies. Fasadų apdaila ir puošyba - vainikuojantis juostinis karnizas su dantukais, geltonų plytų sandriškai virš PR fasado langų angų, raudonų plytų sandriškai virš PR fasado durų angų, plytų stiliaus PR fasado dekoru elementai. Konstrukcijos - pamatas su plytų mūro cokoliu, plytų mūro sienos (sovietmečiu įrengus pirtį vidaus patalpų sienos nutinkuotos), metalinė sija virš durų angos antrame aukšte (išlikusi sija pažeistos korozijos), koridorių plytų mūro cilindriniai skliautai (sovietmečiu įrengus pirtį skliautai nutinkuoti), prieangio plytų mūro kryžminiai skliautai (sovietmečiu įrengus pirtį skliautai nutinkuoti), pakėlimo patalpų plytų mūro kryžminiai skliautai (sovietmečiu įrengus pirtį skliautai nutinkuoti), pirmo aukšto sandėliavimo patalpų plytų mūro cilindriniai skliautai (sovietmečiu įrengus pirtį skliautai nutinkuoti). Kitos vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes. Sandėlio vidaus patalpų būklė patenkinta, fasadų būklė blogėja.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės 1-osios baterijos komplekso trečiojo sandėlio aplinkos būklė gera, aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. Sandėlio fasado fragmentas; 2. Sandėlio fasado ir atraminės sienos fragmentas; 3. Sandėlio vidaus patalpų fragmentai; 4. Sandėlio vidaus patalpų fragmentai; 5. Įėjimas į antro aukšto patalpas; 6. Ventiliacijos kaminas.

14. Kiti dokumentai,

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26553



Nr. 1 Pavadinimas Sandėlio fasado fragmentas

Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 2 Pavadinimas Sandėlio fasado ir atraminės sienos fragmentas

Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 3 Pavadinimas Sandėlio vidaus patalpų fragmentai
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 4 Pavadinimas Sandėlio vidaus patalpų fragmentai
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 5 Pavadinimas Įėjimas į antro aukšto patalpas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 6 Pavadinimas Ventiliacijos kaminas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18