

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-11-13 Nr. 55-16-58

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso ketvirtas sandėlis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26591
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-02-04 ; Nr: KPD-SK-136;
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Ašmenos 2-oji g. 25A
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: tūris - kompaktinis, stačiakampio plano 1 a., užpiltas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus V fasadą - būklė patenkinama. Plytų mūro ventiliacijos kaminas - būklė patenkinama. Aukštų išplanavimas - 2 patalpų su prieangiais, kuriuos iš trijų pusių supa ventiliacijos koridorius (ventiliacijos koridorius prie ventiliacijos kamino užmūrytas) - būklė patenkinama. Sienų angos, nišos - V fasado ventiliacijos koridorių ir vidaus patalpų stačiakampės durų ir langų angos su segmentinėmis sąramomis - būklė patenkinama; V fasado pagrindinių įėjimų į patalpas ir tarp prieangių ir vidaus patalpų stačiakampės durų angos su viršlankiu ir su segmentinėmis sąramomis (išlikę viršlankių fragmentai) - būklė patenkinama; patalpų vidaus sienų stačiakampės nišos - būklė gera; ventiliacijos kamino stačiakampė lango anga su segmentine sąrama - būklė patenkinama. Fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 plytų mūro atraminės sienos prie V fasado Š ir P dalių - būklė patenkinama. Fasadų apdaila ir puošyba - plytų stiliaus V fasado dekoro elementai - būklė gera. Konstrukcijos - pamatas su tašyto granito blokų cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); prieangio, patalpų plytų mūro dalies cilindro skliautai - būklė patenkinama; ventiliacijos koridoriaus R dalies plytų mūro dalis cilindro skliauto - būklė patenkinama; plytų mūro patalpų, prieangio, ventiliacijos koridoriaus sienos - būklė patenkinama. Inžinerinė įranga - plytų mūro ventiliacijos kamino kanalas su metalinėmis apsauginėmis grotelėmis - būklė gera. Kitos vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes. Sandėlis netvarkomas, vidaus elementų būklė patenkinama.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso ketvirto sandėlio aplinka tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. V fasadas; 2. V fasado įėjimo į patalpą durų anga, ventiliacijos koridorius; 3. Vidaus patalpų fragmentai; 4. R fasadas.

14. Kiti dokumentai -

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26591



Nr. 1 Pavadinimas V fasadas

Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13



Nr. 2 Pavadinimas V fasado įėjimo į patalpą durų anga, ventiliacijos koridorius

Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13



Nr. 3 Pavadinimas Vidaus patalpų fragmentai
Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13



Nr. 4 Pavadinimas R fasadas
Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13