

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-12-28 Nr. 55-16-65

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės tarpinės kareivinės.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26528.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-10-28; Nr: KPD-SK-176.
4. Adresas: Veiverių g. 189, Kaunas.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos				V	
6. Langai			-		
7. Durys			-		
8. Puošyba (jei yra)			-		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio įvertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Aukštis ir/ ar aukštingumas - vieno aukšto. Tūrinė erdvinė kompozicija - ištęsto stačiakampio plano, vieno aukšto. Stogo forma - plokščia, užapvalintais kraštais. Aukštų išplanavimas - šeši kazematai, išdėstyti dvejomis eilėmis (apžiūros metu nepavyko patekti į objekto vidų). Sienų angos, nišos - apskritimo formos ventiliacijos angos ŠR fasade; vertikalios nišos ŠR fasade; horizontalus griovelis ŠR fasade. Konstrukcijos - monolitinio betono sienos - betonas vietomis aptrupėjęs. Bendra objekto būklė veikiant aplinkos sąlygoms – palaipsniui blogėja, nuo fasadų bei stogo byra betonas, matomi sienų konstrukcijų skilimai. Objekto konstrukcijoms neigiamą poveikį daro greta augantys savaiminiai medžiai ir krūmai.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių aplinka vietomis prišiuokšlinta, dalis objekto aptverta privataus savininko.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių PV fasado fragmentas; 2. Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių PV fasado fragmentas; 3. Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių ŠR ir ŠV fasadai; 4. Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių ŠR fasadas; 5. Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių PR fasadas; 6. Vertikalūs grioveliai su ventiliacijos angomis; 7. Vertikalūs grioveliai su ventiliacijos angomis; 8. Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių aplinkos fragmentas.

14. Kiti dokumentai -.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26528



Nr. 1 Pavadinimas Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių PV fasado fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė Data 2018-12-28



Nr. 2 Pavadinimas Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių PV fasado fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė Data 2018-12-28

Kultūros vertybės kodas: 26528



Nr. 3 Pavadinimas Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių ŠR ir ŠV fasadai
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė Data 2018-12-28



Nr. 4 Pavadinimas Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių ŠR fasadas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė Data 2018-12-28

Kultūros vertybės kodas: 26528



Nr. 5 Pavadinimas Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių PR fasadas

Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2018-12-28



Nr. 6 Pavadinimas Vertikalūs grioveliai su ventiliacijos angomis

Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2018-12-28



Nr. 7 Pavadinimas Vertikalūs grioveliai su ventiliacijos angomis

Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2018-12-28



Nr. 8 Pavadinimas Kauno tvirtovės tarpinių kareivinių aplinkos fragmentas

Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2018-12-28