

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019 04 16 Nr. 55-16-24

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Pienocentro centrinės pieninės pastatų komplekso šaldytuvo pastatas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 29487.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2010-01-05; Nr: KPD-RM-1343.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Kaunakiemio g. 1.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas,
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*	V				

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos	V				
2. Sienų konstrukcijos	V				
3. Sienų apdaila	V				
4. Stogo danga	V				
5. Stogo konstrukcijos	V				
6. Langai	V				

7. Durys	V				
8. Puošyba (jei yra)	V				

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto tūris - tūris - sudėtinis, susideda iš 3 triaukščių su dvišlaičiais stogais suglaustų segmentų, netaisyklingo keturkampio plano su keturkampio plano 1 a. priestatu ŠR fasade - būklė gera. Stogo forma – sudėtinė, sudaryta iš trijų dvišlaičių stogų, bokštų - plokščia būklė gera. Sienų angos, nišos - PV fasado II-III a. stačiakampės langų angos, PV fasado stačiakampės durų angos, PR fasado frontonų trys plytų mūro tinkuotos arkinės nišos - būklė gera. Tinkuoto plytų mūro dekoratyvūs kontraforsai R fasade – geros būklės. fasadų architektūrinis sprendimas - modernizmas - būklė gera. fasadų architektūros tūrinės detalės - PV fasado tinkuoto plytų mūro kvadratinio plano du liftų šachtų bokštai - būklė gera. PR ir PV fasadų gelžbetoninė rampa su stogeliu - būklė gera. fasadų apdaila ir puošyba - PV fasado tinkuotos plytų mūro mentės-būklė gera. PV fasado bokštų tinkuoto plytų mūro profiliuoti karnizai- būklė gera. PV fasado II-III a. langų angų plytų mūro palangės- būklė gera. PV fasado vertikalinių plytų mūro juosta virš III a. langų angų -būklė gera. PR fasado nišų plytų mūro apvadai-būklė gera. PV ir PR fasadų tinkuoto plytų mūro durų angų apvadai- būklė gera. Bendra objekto būklė labai pagerėjo atlikus tvarkybos darbus.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
V				

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka tvarkinga, prižiūrima, fasadai ir detalės - atnaujintos.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)


_____ (parašas)

Danutė Rūkienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 29487



Nr. 1 Pavadinimas Pienocentro centrinės pieninės pastatų komplekso šaldytuvo pastatas PV fasadas
Fotografavo Justas Jarumbauskas Data 2019-04-08



Nr. 2 Pavadinimas Pienocentro centrinės pieninės pastatų komplekso šaldytuvo pastatas PV fasadas. Du bokštai
Fotografavo Justas Jarumbauskas Data 2019-04-08

Kultūros vertybės kodas: 29487



Nr. 3 Pavadinimas Pienocentro centrinės pieninės pastatų komplekso šaldytuvo pastatas PV fasado įėjimai
Fotografavo Justas Jarumbauskas Data 2019-04-08



Nr. 4 Pavadinimas Pienocentro centrinės pieninės pastatų komplekso šaldytuvo pastatas PV fasado langai
Fotografavo Justas Jarumbauskas Data 2019-04-08

Kultūros vertybės kodas: 29487



Nr. 5 Pavadinimas Pienocentro centrinės pieninės pastatų komplekso šaldytuvo pastatas PR fasadas
Fotografavo Justas Jarumbauskas Data 2019-04-08



Nr. 6 Pavadinimas Pienocentro centrinės pieninės pastatų komplekso šaldytuvo pastatas ŠR fasadas
Fotografavo Justas Jarumbauskas Data 2019-04-08