

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2019 09 27 Nr. 55-16-46

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių komplekso pirmo reduto trečias sandėlis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26573.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Josvainių g. 31A.
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos				V	
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		

5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių komplekso pirmo reduto trečio sandėlis esančio Josvainių g. 31 A būklė blogėja. Sandėlio tūris - kompaktinis, stačiakampio plano I a., užpiltas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus PR sieną, būklė patenkinama. aukštų išplanavimas - septynių patalpų su prieangiu vidaus patalpų būklė netikrinta. sienų angos - PR fasado stačiakampės durų angos su segmentinėmis sąramomis, tarp prieangio ir vidaus patalpos praėjimo stačiakampė durų anga - būklė patenkinama. Vidaus praėjimų stačiakampės durų angos su pleištinėmis ir segmentinėmis sąramomis, tarp prieangio ir vidaus patalpos stačiakampės langų angos, PR fasado, prieangio ir patalpų apskritiminės ventiliacijos angos, būklė patenkinama. Nišos - tarp prieangio ir patalpos praėjimo bei ŠR sienos apskritiminė nišos būklė blogėjanti. patalpų Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 5 stačiakampės nišos su pusapskritiminėmis sąramomis būklė netikrinta. PR fasado betono karnizas apiręs; būklė bloga. Pamato su betono cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera. betono sienų, prieangio ir patalpų betono cilindriniai skliautų būklė blogėja. PR fasado ventiliacijos angos užsklandos betono stogelis (kitų ventiliacijos angų užsklandos betono stogeliai neišlikę; būklė patenkinama. Tarp prieangio ir vidaus patalpų langų metalinių rėmų tipas - būklė bloga. Tarp praėjimo ir vidaus patalpų metalinių durų su stakta būklė netikrinta.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			V	

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pirmo Reduto trečio sandėlio aplinka nesutvarkyta, aplink gausu menkaverčių želdinių, nepjaunama žolė.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26573



Nr. 1 Pavadinimas

Fotografavo

Dovilė Miliukštė

Pirmo reduto trečio sandėlio aplinka

Data 2019-09-27

Kultūros vertybės kodas: 26573



Nr. 2 Pavadinimas

Fotografavo

Dovilė Miliukštė

Pirmo reduto trečias ir antras sandėliai

Data 2019-09-27

Kultūros vērtības kods: 26573



Nr. 3 Pavadinimas

Fotografavo Dovilē Miliukštē Aprūpējās PR fasado iējimas

Data 2019-09-27

Kultūros vērtības kods: 26573



Nr. 4 Pavadinimas

Fotografavo Dovilē Miliukštē Sandēlio vīdaus fragmentas Data 2019-09-27

