

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019 09 27 Nr. 55-16-49

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių komplekso antro reduto sandėlis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26576.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Kėdainių g. 23.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių komplekso antro reduto būklė blogėja. Sandėlio tūris - kompaktinis, stačiakampio plano I a., užpildas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus R sieną būklė nepakitusi. Dviejų patalpų su prieangiu būklė netikrinta. R fasado stačiakampės durų angų su segmentinėmis sąramomis (viena anga dalinai užmūryta; būklė patenkinama. Tarp prieangio ir vidaus patalpos praėjimo stačiakampės durų angos, tarp prieangio ir vidaus patalpos stačiakampės langų angos būklė nepakitusi. R fasado ir patalpų apskritiminės ventiliacijos angos, nišos – (tarp prieangio ir patalpos praėjimo ŠR sienos apskritiminė niša) būklė nepakitusi. prieangio, patalpų Nr. 1 ir Nr. 2 stačiakampės nišos su segmentinėmis sąramomis būklė netikrinta. 2 betono atraminės sienos prie R fasado ir fasadų apdaila ir puošyba - R fasado betono karnizo liekanos būklė bloga, karnizas įrantis. Pamato su betono cokoliu, prieangio ir patalpų betono cilindriniai skliautai būklė patenkinama, nepakitusi. Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - tarp prieangio ir vidaus patalpų langų metalinių rėmų tipas būklė bloga, rėmas surūdijęs.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Antro reduto aplinkos būklė gera. Aplinka prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26576



Nr. 1 Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Antro reduto antras sandėlis

Data 2019-09-27

Kultūros vertybės kodas: 26576



Nr. 2 Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Antro reduto antras sandėlis

Data 2019-09-27

Kultūros vertybės kodas: 26576



Nr. 3 Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Antro reduto viršus su sandėlio stogu

Data 2019-09-27



Nr. 4 Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Antras redutas

Data 2019-09-27



Nr. 5 Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Antro reduto sandėlio vidaus fragmentas

Data 2019-09-27