

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-06-30 Nr. 55-16-44

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Aukštųjų Šančių piliakalnis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 1804.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2014-01-28; Nr: KPD-VL-528.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m.
5. Valdytojas: -.
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: objektas valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Žemės ir jos paviršiaus elementai - reljefas - Nemuno dešiniojo kranto aukštutinės terasos krašto iškyšulys, iš R supamas Nemuno slėnio, iš P - mažo bevardžio upelio griovos, iš Š - slėnio šlaito daubos, o V pusėje toliau tęsiasi aukštuma; dalis iškyšulio nuslinkusi į Nemuno slėnį ir upelio griovą, dabar jo viršus dirvonuoja, šlaitai apaugę lapuočiais medžiais). Piliakalnio aikštelė - keturkampė, orientuota V-R kryptimi, 4,5 m ilgio ir 8 m pločio; aikštelės dalis nuslinkusi į Nemuno slėnį ir upelio griovą. Pylimai - piliakalnio aikštelės V šone supiltas 1,5 m aukščio nuo aikštelės ir 15 m pločio pylimas 5 m aukščio išoriniu šlaitu; pylimo dalis nuslinkusi į upelio griovą. Grioviai - piliakalnio pylimo V papėdėje yra 25 m ilgio, 17 m pločio ir 2 m gylio griovys; griovys iš dalies užslinkęs, dabar didžioji jo dalis dirvonuoja, o dalis apaugusi išretintais lapuočiais medžiais. Terasos - piliakalnio P šlaite, 4 m žemiau aikštelės, yra 3 m pločio terasa, nuolaidėjanti į P; terasa iš dalies nuslinkusi, dabar apaugusi išretintais lapuočiais medžiais. Šlaitai - statūs, iki 30 m aukščio; iš dalies nuslinkę į Nemuno slėnį ir upelio griovą, dabar apaugę lapuočiais medžiais. Piliakalnio aikštelė šienaujama. Tačiau nebelikę ant piliakalnio buvusių medinių laiptų. Nuo piliakalnio atsiveriantis panoraminis vaizdas užstojamas krūmų.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Piliakalnio aplinkos būklė tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 4 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Aukštųjų Šančių piliakalnis. Fotografavo – Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė, Kauno miesto sav., Kauno m. Data 2020-06-17







