

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 04 21 Nr. 55-16-49

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno kapinių, vad. Petrašiūnų kapinėmis, komplekso 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro, profesoriaus Stepono Kairio, vidaus reikalų ministro, profesoriaus Petro Leono ir advokatės, redaktorės Onos Leonaitės-Kairienės kapas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 23126.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., M. Gimbutienės g.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-09-27 Nr. 55-16-64.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - **V**.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					

3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Vertingosios savybės - Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - antkapis, kurį sudaro: ant stačiakampio formos betoninės plokštės gulinti stačiakampio formos juodo šlifuoto granito plokštė, kurioje iškalti iškilių raidžių memorialiniai įrašai: „STEPONAS KAIRYS / 1878-1964 / PROFESORIUS / PETRAS LEONAS / 1864-1938 / CELINA LEONIENĖ / 1874-1944 / ONA LEONAITĖ-KAIRIENĖ / 1898-1958“ ir kapavietę juosiantis betoninių stulpelių ir metalinio vamzdžio tvorelės medžiagos ir formos tipas, būklė gera. Žemės ir jos paviršiaus elementai - Stepono Kairio, Petro Leono ir Onos Leonaitės-Kairienės palaikai (Stepono Kairio palaikai perkelti iš Niujorko 1996 m., palaidoti bendroje šeimos kapavietėje. Kapavietėje atsiradęs naujas kapas šalia. Kapo būklė nepakitusi, tvarkinga, prižiūrima.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Petrašiūnų kapinių aplinka prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 23126



Nr. 1 Pavadinimas Profesoriaus Stepono Kairio, vidaus reikalų ministro, profesoriaus
Petro Leono ir advokatės, redaktorės Onos Leonaitės-Kairienės kapas
Fotografavo Kamilė Muravjovaitė ir Skaistė Dikaitė Data 2021-04-21



Nr. 2 Pavadinimas Profesoriaus Stepono Kairio, vidaus reikalų ministro, profesoriaus
Petro Leono ir advokatės, redaktorės Onos Leonaitės-Kairienės kapas
Fotografavo Kamilė Muravjovaitė ir Skaistė Dikaitė Data 2021-04-21



Nr. 3 Pavadinimas Profesoriaus Stepono Kairio, vidaus reikalų ministro, profesoriaus
Petro Leono ir advokatės, redaktorės Onos Leonaitės-Kairienės kapas
Fotografavo Kamilė Muravjovaitė ir Skaistė Dikaitė Data 2021-04-21



Nr. 4 Pavadinimas Profesoriaus Stepono Kairio, vidaus reikalų ministro, profesoriaus
Petro Leono ir advokatės, redaktorės Onos Leonaitės-Kairienės kapas
Fotografavo Kamilė Muravjovaitė ir Skaistė Dikaitė Data 2021-04-21

