

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 08 20 Nr. 55-16-91

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso ketvirtas sandėlis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26600.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-04-22; Nr: KPD-SK-155.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Lakūnų pl. 15E.
5. Valdytojas: -.
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-07-01 Nr. 55-16-40.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektais, objekte atliliki/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet Jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliarai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomas ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokiai šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalii fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai			-	
7. Durys			-	
8. Puošyba (jei yra)			V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tūris - kompaktinis, stačiakampio plano 1 a., su apsaugine priedangos siena, sujungta su ŠR fasadu plytų mūro 2 arkomis, užpiltas žemėmis suformuoojant pylimą, išskyrus ŠR fasadą – patenkinamos būklės. ŠR fasado stačiakampės durų, langų angos su segmentinėmis sąramomis (dalis angų apgriautos, ventiliacijos koridoriaus durų angų apačia užmūryta) – blogos būklės. Langų ir praėjimų tarp prieangų ir patalpų durų stačiakampės angos su segmentinėmis sąramomis (dalis angų išgriautos, angokraščiai aptrupėję) – blogos būklės. 2 plytų mūro atraminės sienos prie ŠR fasado Š ir R dalių; 2 plytų mūro arkos, jungiančios ŠR fasadą su apsaugine priedangos siena - blogos būklės. Fasadą apdaila ir puošyba - plytų stiliaus ŠR fasado dekoras elementai - dalis dekoras neišlikusi; būklė bloga. Konstrukcijos - pamatas su taštyto granito blokų cokoliu - pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera. Bendra objekto būklė iš esmės nepakitusi, nuo užfiksuotos praeito tikrinimo metu. Tačiau tvarkoma objekto aplinka, pašalinta nemažai savaiminių želdinių. Objekto viduje yra šiukslių.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Nuo praeito būklės tikrinimo objekto aplinkos būklė pagerėjusi. Aplink šienaujama žolė, pašalinta dalis savaiminių želdinių.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 6 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(akto įforminės asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso ketvirtas sandėlis. Fotografavo – Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė, 2021-08-19.











