

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

**2017-07-10 Nr. 55-16-40**

Kaunas

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas **Benediktinių vienuolyno kompleksas.**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre **823.**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) -.
4. Adresas **Kauno miesto sav., Kauno m., Benediktinių g. 6, 8, 10.**
5. Valdytojas \_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu **Valstybės saugomas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris -

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

|   | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* |                          |                  | V                  |                   |                           |

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

|                          | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 2. Sienų konstrukcijos   |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 3. Sienų apdaila         |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 4. Stogo danga           |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 5. Stogo konstrukcijos   |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 6. Langai                |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 7. Durys                 |                          |                  | V                  |                   |                           |
| 8. Puošyba (jei yra)     |                          |                  | V                  |                   |                           |

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Registre neįvertintos vertingosios savybės. Pamatų ir nuogrindų būklė nepasikeitė, yra veikiami aplinkos sąlygų (drėgmė, temperatūrų kaita). Sienų konstrukcijos geros būklės, apdaila vietomis apibyrėjus, reikalingas remontas. Stogas geros būklės. Durys, langai, puošyba geros būklės.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
|                          |                  | V                  |                   |                           |

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima, tvarkinga. Aplinkos taršos požymių neaptikta.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (2 lapai):

(F-1) Vaizdas iš V pusės

(F-2) Šv. Mikalojaus bažnyčia ir klebonija

(F-3) Vaizdas iš ŠR pusės

(F-4) Vienuolyno namas ir Šv. Mikalojaus bažnyčia

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Vaiva Mažeikaitė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 823



**F-1**

Pavadinimas: Vaizdas iš V pusės  
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09



**F-2**

Pavadinimas: Šv. Mikalojaus bažnyčia ir klebonija  
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09



Kultūros vertybės kodas: 823



**F-3** Pavadinimas: Vaizdas iš ŠR pusės  
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09



**F-4** Pavadinimas: Vienuolyno namas ir Šv. Mikalojaus bažnyčia  
Fotografavo: Skaistė Paulavičiūtė

Data: 2017 03 09