

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-06-20 Nr.55-16-28

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio ratinė**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **22340**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -
4. Adresas: **Kauno miesto sav., Kauno m.**
5. Valdytojas: **Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija**
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Paminklas, nacionalinio reikšmingumo lygmens.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila			✓		
4. Stogo danga				✓	
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			-		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Pastato planas - ištęstas stačiakampis, sudalytomis skersinėmis sienomis į keturias patalpas. Tūris monumentalus, su išsikišusia pastogės patalpa. Pamatai ir cokolis - betoniniai, sienos - plytų mūro, iš išorės apkaltos lentomis, perdangos - gelžbetoninės, stogas - medinės konstrukcijos, valminis. Cokoliniame aukšte įrengtos patalpos, į kurias patenkama iš šiaurinės pusės. Šiaurinės pusės cokolinės dalis - tinkuota, įrengti 8 ūkiniai vartai. Pastatas naudojamas ūkinėms reikmėms.

Pastatui vertinimo tarybos aktas neparengtas, vertingosios savybės nenustatytos.

Pastatas perstatytas 1982 m. pagal S. Čerškutės projektą ir vertingas tik kaip ūkinio kiemo formantas, nes jo autentiška substancija neišsaugota. Pastato būklė patenkinama. Susidėvėjusi skiedrų stogo danga. Dalis pastato sienų interjere ir medinės durų varčios apšiltintos putų polistirolu.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		✓		

***- Pažymėti - ✓.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblio ratinės aplinka yra sutvarkyta ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Foto-fiksacija, 2 lapai:

13.1. Ratinė iš PV pusės (F-1);

13.2. Ratinės pietinio fasado fragmentas (F-2);

13.3. – 13.4. Ratinės interjero fragmentai (F-3, F-4);

13.5. Ratinės pietinio fasado fragmentas (F-5).

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigita Bugenienė
(vardas ir pavardė)

FOTO-FIKSACIJA

Kultūros vertybės kodas 22340. Fotografavo *Dovilė Smaliukaitė, Sigita Bugenienė*. Data 2018-04-15, 2018-06-20.



13.1. Ratinė iš PV pusės (F-1)



13.2. Ratinės pietinio fasado fragmentas (F-2)



13.3. – 13.4. Ratinės interjero fragmentai (F-3, F-4)



13.5. Ratinės pietinio fasado fragmentas (F-5)