

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-08-01 Nr. 55-16-53

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės 1-osios baterijos komplekso ketvirtas sandėlis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26554.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2016-05-16 ; Nr: KPD-SK-299.
4. Adresas: Kauno m., S. Dariaus ir S. Girėno g. 100.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			-		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Aukštis ir/ar aukštingumas - vieno aukšto. Tūris - kompaktiškas, L raidės plano, užpildas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus PR ir ŠR fasadus. Aukštų išplanavimas - viena tunelio tipo patalpa (patalpa naudojama, ŠR praėjimas užmūrytas). Kapitalinės sienos - plytų mūro kapitalinių sienų tinklas. Sienų angos - PR ir ŠR fasadų vartų angos su arkinėmis sąramomis. Fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 plytų mūro atraminės sienos prie PR fasado, 2 plytų mūro atraminės sienos prie ŠR fasado. Fasadų apdaila ir puošyba - plytų stiliaus PR ir ŠR fasadų fragmentai. Konstrukcijos – pamatas, plytų mūro sienos, plytų mūro cilindrinis skliautas. Inžinerinė įranga - plytų mūro ventiliacijos kaminų kanalai. Sandėlio vidaus patalpų būklė patenkinama, fasadų būklė blogėja.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės 1-osios baterijos komplekso ketvirto sandėlio aplinkos būklė gera, aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. PR fasadas; 2. Sandėlio fragmentas; 3. Sandėlio ir jo aplinkos fragmentas; 4. ŠR fasadas.

14. Kiti dokumentai,

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26554



Nr. 1 Pavadinimas PR fasadas

Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 2 Pavadinimas Sandėlio fragmentas

Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 3 Pavadinimas Sandėlio ir jo aplinkos fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18



Nr. 4 Pavadinimas ŠR fasadas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-07-18