

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-11-13 Nr. 55-16-55

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso pirmas sandėlis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26588
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-02-04 ; Nr: KPD-SK-136;
4. Adresas: Ašmenos 2-oji g. 25A, Kaunas
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Tūris - kompaktiškas, stačiakampio plano 1 a., užpildas žemėmis, suformuojant pylimą, išskyrus V fasadą. Stogo elementai - plytų mūro ventiliacijos kaminas – patenkinamos būklės. Aukštų išplanavimas - 1 patalpos su prieangiu, kurią iš trijų pusių supa ventiliacijos koridorius. Sienų angos, nišos - V fasado, tarp prieangio ir patalpos, patalpos ir ventiliacijos koridoriaus stačiakampės langų ir durų angos su segmentinėmis sąramomis; vidaus patalpos sienos stačiakampės nišos; ventiliacijos kamino stačiakampė lango anga su segmentine sąrama – angų ir nišų būklė patenkinama. Fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 plytų mūro atraminės sienos prie V fasado Š ir P dalių. Fasadų apdaila ir puošyba - plytų stiliaus V fasado dekoro elementai – patenkinamos būklės. Konstrukcijos - pamatas su tašyto granito blokų cokoliu; prieangio, patalpos ir ventiliacijos koridorių plytų mūro cilindriniai skliautai; ventiliacijos koridoriaus R dalies plytų mūro dalis cilindro skliauto; plytų mūro patalpų, prieangio, ventiliacijos koridoriaus sienos. Inžinerinė įranga - plytų mūro ventiliacijos kamino kanalas su metalinėmis apsauginėmis grotelėmis. Stalių ir kiti gaminiai - V fasado ir prieangio langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipai. V fasado medinių lentų durų tipas (išlikęs apkalimas metaline skarda; būklė bloga), V fasado ir prieangio langų metalinės grotos. Pamatų ir būklė gera, sienų konstrukcijos patenkinamos būklės, stogo konstrukcijos būklė patenkinama, išlikusios lango konstrukcijos būklė patenkinama. Kitos vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes. Sandėlis netvarkomas, vidaus elementų būklė patenkinama.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso, pirmo sandėlio aplinka prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. Sandėlio fasadas; 2. Sandėlio langai ir durys; 3. Sandėlio lango fragmentas; 4. Įėjimas į sandėlio patalpas; 5. Sandėlio bendras vaizdas.

14. Kiti dokumentai,

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26588



Nr. 1 Pavadinimas Sandėlio fasadas
Fotografavo Ieva Viršilaite

Data 2018-11-08



Nr. 2 Pavadinimas Sandėlio durys ir langai
Fotografavo Ieva Viršilaite

Data 2018-11-08



Nr. 3 Pavadinimas Sandėlio lango fragmentas
Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-08



Nr. 4 Pavadinimas Įėjimas į sandėlio patalpas
Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-08

Kultūros vertybės kodas: 26588



Nr. 5 Pavadinimas Sandėlio bendras vaizdas
Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-08