

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-11-13 Nr. 55-16-56

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso antras sandėlis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26589.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-02-04 ; Nr: KPD-SK-136.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Ašmenos 2-oji g. 25A
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - **V**.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Tūris – kompaktiškas, stačiakampio plano 1 a., su apsaugine priedangos siena, sujungta su V fasadu plytų mūro arkomis, užpilti žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus V fasadą. Kiti stogo elementai - plytų mūro ventiliacijos kaminas. Sienų angos - V fasado durų, langų stačiakampės angos su segmentinėmis sąramomis; langų ir praėjimo tarp prieangio ir vidurinėsios patalpos stačiakampės angos su segmentinėmis sąramomis; ventiliacijos kamino stačiakampė lango anga su segmentine sąrama; vidurinėsios patalpos sienos stačiakampės langų angos su segmentinėmis sąramomis – angų būklė patenkinama. fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 plytų mūro atraminės sienos prie V fasado Š ir P dalių; 4 plytų mūro arkos, jungiančios V fasadą su apsaugine priedangos siena. V fasado apdaila ir puošyba - plytų stiliaus fasado dekoro elementai – patenkinamos būklės. Konstrukcijos - pamatas su tašyto granito blokų cokoliu; patalpų, prieangių, ventiliacijos koridoriaus Š ir P dalių plytų mūro cilindriniai skliautai; ventiliacijos koridoriaus R dalies plytų mūro dalis cilindro skliauto. Plytų mūro sienos. funkcinė įranga - plytų mūro laiptai į ventiliacijos koridoriaus Š dalį; inžinerinė įranga - plytų mūro ventiliacijos kamino kanalas su metalinėmis apsauginėmis grotelėmis. Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - V fasado langų metalinės grotos V fasado langų medinių konstrukcijų tipas (dalies langų rėmai neišlikę; būklė bloga). Sandėlis nėra tvarkomas, š. m. nenaudojamas. Languose įstatytos grotos, kelios durų angos yra uždengtos lentomis. Objekto būklė veikiant oro sąlygoms blogėja.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso antro sandėlio aplinka prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. Vaizdas iš V; 2. Sienų pamatų fragmentas su tašyto granito blokų cokoliu ir raudonomis plytomis; 3. V fasado fragmentas; 4. V fasado ventiliacijos koridoriaus durų anga

14. Kiti dokumentai,

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26589



Nr. 1 Pavadinimas Vaizdas iš ŠV
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-11-08



Nr. 2 Pavadinimas Sienų pamatų fragmentas su tašyto granito blokų cokoliu ir raudonomis plytomis
Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-11-08

Kultūros vertybės kodas: 26589



Nr. 3 Pavadinimas V fasado fragmentas

Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-11-08



Nr. 4 Pavadinimas V fasado ventiliacijos koridoriaus durų anga

Fotografavo Asta Raškevičiūtė

Data 2018-11-08