

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-11-13 Nr. 55-16-59

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso penktas sandėlis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26592.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-02-04 ; Nr: KPD-SK-136;
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Ašmenos 2-oji g. 25A.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: tūris - kompaktiškas, stačiakampio plano 1 a., užpildas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus V fasadą. Du plytų mūro dūmtraukiai (dūmtraukių viršutinė dalis aptrupėjusi) - būklė patenkinama. Aukštų išplanavimas - keturių patalpų, kurias iš Š, R ir P pusių supa ventiliacijos koridorius. Sienų angos - V fasado stačiakampės durų, langų angos su segmentinėmis sąramomis; stačiakampės praėjimo tarp patalpų angos su segmentinėmis sąramomis; patalpų stačiakampės langų angos su segmentinėmis sąramomis; dūmtraukių stačiakampės angos su pleištinėmis sąramomis. Angų būklė – patenkinama. Fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 plytų mūro atraminės sienos prie V fasado Š ir P dalių – patenkinamos būklės. Fasadų apdaila ir puošyba - plytų stiliaus V fasado dekoru elementai - būklė patenkinama. Konstrukcijos - pamatas su tašytų granito blokų cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera), patalpų ir ventiliacijos koridoriaus plytų mūro cilindriniai skliautai (būklė patenkinama); plytų mūro kryžminiai skliautai ventiliacijos koridoriuje (būklė patenkinama); plytų mūro sienos (būklė patenkinama.). Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - V fasado, patalpų langų medinių konstrukcijų tipai (būklė patenkinama); V fasado medinių dvivėrių durų tipas (būklė bloga); V fasado metalinės langų grotos (būklė patenkinama). Kitos vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes. Sandėlis netvarkomas, nenaudojamas.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso penkto sandėlio būklė gera, aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. V Fasadas; 2. Kaminai.; 3. Vidaus patalpų fragmentai; 4. Vidaus patalpų fragmentai; 5. V fasado centrinė dalis su durimis ir langais; 6. V fasado langas.

14. Kiti dokumentai -.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1

Pavadinimas

V fasadas

Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13



Nr. 2

Pavadinimas Kaminai

Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13

Kultūros vertybės kodas: 26592



Nr. 3 Pavadinimas Vidaus patalpų fragmentai
Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13



Nr. 4 Pavadinimas Vidaus patalpų fragmentai
Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13



Nr. 5 Pavadinimas V fasado centrinė dalis su durimis ir langais

Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13



Nr. 6 Pavadinimas V fasado langas.

Fotografavo Ieva Viršilaitė

Data 2018-11-13