

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2018-11-13 Nr. 55-16-60

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso šeštas sandėlis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26593.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-02-04 ; Nr: KPD-SK-136;
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Šaldytuvų g. 41A.
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

\* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiama jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiama jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)				✓	

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: tūris - kompaktiškas, stačiakampio plano 1 a. su apsaugine priedangos siena, sujungta su V fasadu plytų mūro 4 arkomis, užpiltas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus V fasadą. Plytų mūro ventiliacijos kamino tipas (iš dalies sugriautas; būklė bloga). Sienų angos, nišos - V fasado, tarp prieangių ir vidaus patalpų stačiakampės langų ir durų angos su segmentinėmis sąramomis (angos š. m. uždengtos); vidaus patalpų sienų stačiakampės nišos. Bendra angų ir nišų būklė – patenkinama. Fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 plytų mūro atraminės sienos prie V fasado Š ir P dalių - būklė patenkinama; 4 plytų mūro arkos, jungiančios V fasadą su apsaugine priedangos siena - būklė bloga. Fasadų apdaila ir puošyba - plytų stiliaus V fasado dekoru elementai – patenkinamos būklės. Konstrukcijos - pamatas su tašyto granito blokų cokoliu; prieangių, patalpų, ventiliacijos koridorių plytų mūro cilindriniai skliautai; plytų mūro prieangių, patalpų, ventiliacijos koridoriaus sienos. Bendra konstrukcijų būklė – patenkinama. Inžinerinė įranga - plytų mūro ventiliacijos kamino kanalas – būklė netyrinėta. Kitos vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes. Bendra objekto būklė – patenkinama.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso šešto sandėlio aplinka palaipsniui tvarkoma.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. V fasado fragmentas; 2. V fasado fragmentas; 3. Sienos fragmentas; 4. Vaizdas iš ŠV

14. Kiti dokumentai,

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Andrijana Filinaitė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vērtības kods: 26593



Nr. 1 Pavadinimas  
Fotografavo Andrijana Filinaitė

V fasado fragmentas

Data 2018-11-13



Nr. 2 Pavadinimas V fasado fragmentas

Fotografavo Andrijana Filinaitė

Data 2018-11-13



Nr. 3 Pavadinimas Sienos fragmentas  
Fotografavo Andrijana Filinaitė

Data 2018-11-13



Nr. 4 Pavadinimas Vaizdas iš ŠV  
Fotografavo Andrijana Filinaitė

Data 2018-11-13