

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-11-13 Nr. 55-16-61

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso septintas sandėlis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26594.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-02-04 ; Nr: KPD-SK-136;
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Šaldytuvų g. 41A
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila			-		
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tūris - kompaktiškas, stačiakampio plano 1 a. su apsaugine priedangos siena, sujungta su V fasadu plytų mūro 4 arkomis; užpiltas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus V fasadą. Plytų mūro ventiliacijos kaminais – blogos būklės. Sienų angos, nišos - V fasado, tarp priėngių ir vidaus patalpų stačiakampės langų ir durų angos su segmentinėmis sąramomis – patenkinamos būklės. Fasadų architektūros tūrinės detalės - 2 plytų mūro atraminės sienos prie V fasado Š ir P dalių; 4 plytų mūro arkos, jungiančios V fasadą su apsaugine priedangos siena – tūrinių detalių būklė – patenkinama. Apdaila ir puošyba - plytų stiliaus V fasado dekoru elementai – patenkinamos būklės. Konstrukcijos - pamatas su tašyto granito blokų cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera). Kitos vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes. Objekto langų bei durų angos uždengtos, tad apžiūros metu nepavyko patekti į vidų.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:


Kauno tvirtovės dešiniojo Nemuno kranto centrinių šaudmenų sandėlių komplekso septinto sandėlio aplinka palaipsniui tvarkoma.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. Vaizdas iš R pusės; 2. Vaizdas iš R pusės; 3. V fasado fragmentas; 4. Sienų pamatų fragmentas su tašyto granito blokų cokoliu ir raudonomis plytomis; 5. V fasado fragmentas iš PV; 6. Kamino fragmentas.

14. Kiti dokumentai,

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Andrijana Filinaitė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vērtības kods: 26594



Nr. 1 Pavadinimas
Fotografavo Andrija Filinaitē

Vaizdas iš R pusēs

Data 2018-11-08



Nr. 2 Pavadinimas Vaizdas iš R pusēs

Fotografavo Andrija Filinaitē

Data 2018-11-08

Kultūros vertybės kodas: 26594



Nr. 1
Fotografavo Andrijana Filinaitė

Pavadinimas

V fasado fragmentas

Data 2018-11-08



Nr. 2
Fotografavo Andrijana Filinaitė

Pavadinimas

Sienu pamatų fragmentas su tašyto granito blokų cokoliu ir raudonomis plytomis

Data 2018-11-08

Kultūros vērtības kods: 26594



Nr. 5
Fotografavo Andrijana Filinaitē

Pavadinimas V fasado fragmentas iš PV

Data 2018-11-08



Nr. 6
Fotografavo Andrijana Filinaitē

Pavadinimas Kamino fragmentas

Data 2018-11-08