

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2018-11-15 Nr. 55-16-64

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Juozo Gruodžio namas.
 2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10441.
 3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -.
 4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Salako g. 18
 5. Valdytojas: -.
- (vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Objekto statusas – valstybės saugomas.
 7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* | | | ✓ | | |

* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos | | | | ✓ | |
| 2. Sienų konstrukcijos | | | ✓ | | |
| 3. Sienų apdaila | | | | ✓ | |
| 4. Stogo danga | | | ✓ | | |
| 5. Stogo konstrukcijos | | | ✓ | | |
| 6. Langai | | | | ✓ | |
| 7. Durys | | | ✓ | | |
| 8. Puošyba (jei yra) | | | ✓ | | |

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tikrintas kultūros paveldo objektas - Juozo Gruodžio namas (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre - 10441). Objekto statusas – valstybės saugomas. Namas 2-jų aukštų su mansarda, stačiakampio plano. Fasadai paprastų, lakoniškų formų. Prie pagrindinio įėjimo 5 medinės kolonos laiko balkonėlį. Antras balkonas yra iš kiemo pusės. Mezonino frontone esantis langelis papuoštas medžio pjaustiniais. Sienos medinės, rąstų, apkaltos profiliuotomis vertikaliomis ir horizontaliomis lentelėmis. Namų būklė sparčiai nekinta. Tačiau neatliekant tvarkybos darbų, veikiant oro sąlygoms, būklė gali suprastėti.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| | | V | | |

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Juozo Gruodžio namo aplinkos būklė gera, aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 1. PV ir PR fasadai; 2. PV fasado fragmentas; 3. PV fasado langų, balkono ir langelis papuošto medžio pjaustiniais fragmentas; 4. ŠV fasado dalies fragmentas; 5. ŠV fasado vertikalių ir horizontalių lentelių fragmentas; 6. Balkonas iš kiemo pusės; 7. ŠR fasadas; 8. Langų fragmentas ; 9. PR fasadas; 10. PV fasado stogo fragmentas;

14. Kiti dokumentai -

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Andrijana Filinaitė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vērtības kods: 10441



Nr. 1 Pavadinimas PV ir PR fasadai
Fotografavo Andrijana Filinaitė

Data 2018-10-26




Nr. 2 Pavadinimas PV fasado fragmentas

Fotografavo Andrijana Filinaitė

Data 2018-10-26

Kultūros vertybės kodas: 10441



Nr. 3 Pavadinimas PV fasado langų, balkono ir langelis papuošto medžio pjaustiniaiis fragmentas
Fotografavo Andrijana Filinaitė Data 2018-10-26



Nr. 4 Pavadinimas ŠV fasado dalies fragmentas
Fotografavo Andrijana Filinaitė

Data 2018-10-26

Kultūros vertybės kodas: 10441



Nr. 5 Pavadinimas ŠV fasado vertikalų ir horizontalių lentelių fragmentas
Fotografavo Andrijana Filinaitė Data 2018-10-26



Nr. 6 Pavadinimas Balkonas iš kiemo pusės
Fotografavo Andrijana Filinaitė

Data 2018-10-26

Kultūros vērtības kods: 10441



Nr. 7 Pavadinimas ŠR fasadas
Fotografavo Andrija Filinaitė

Data 2018-10-26



Nr. 8 Pavadinimas Langu fragmentas
Fotografavo Andrija Filinaitė

Data 2018-10-26

Kultūros vērtības kods: 10441



Nr. 9 Pavadinimas PR fasadas
Fotografavo Andrijana Filinaitė

Data 2018-10-26



Nr. 10 Pavadinimas PV fasado stogo fragmentas
Fotografavo Andrijana Filinaitė

Data 2018-10-26