

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019-03-25 Nr. 55-16-11

(data)
Kaunas
(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Aukštosios Fredos dvaro sodybos Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 25755.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas) 2015-02-23; Nr: KPD-SK-250.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Ž. E. Žilibero g. 8
5. Valdytojas -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

- 5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;
- 4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;
- 3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;
- 2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;
- 1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
--	--------------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------------------

1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos				V	
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: tūris - sudėtinis, sudarytas iš 1 a. kvadratinio plano PR korpuso, 2 a. dvitarpsnio ŠV bokšto, jį su PR korpusu jungiančio prieangio bei šešiakampio plano PR apsidės. Fasadų architektūros tūrinės detalės - bokštas su plytų mūro kokošnikais, PR korpuso kupolo plytų mūro zakomaras (kupolas neišlikęs) – būklė patenkinama. ŠV fasado trijų pakopų tašyto granito laiptai (dvi pakopos išlikusios fragmentiškai, neišlikusi dalis pakeista betonu - būklė patenkinama). Konstrukcijos - akmenų mūro pamatas su tašyto granito cokoliu (cokolio fragmentai užbetonuoti, dalis granito plokščių pakeistos - būklė patenkinama). Bokšto I a. nišų tinko apvadai ir ornamentuotas kupolą juosiantis karnizas, apvadai išlikę fragmentiškai - būklė bloga. Tinkas išlikęs fragmentiškai - būklė bloga.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: aplinka tvarkinga ir prižiūrima, objektas apjuostas tvora. Objekto būklė stipriai nepakitusi, tačiau pastato stogas ir langas uždengti tik plėvele, sienų apdaila nyksta dėl išorinių veiksnių.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(vardas ir pavardė)

Sigita Bugenienė

Kultūros vertybės kodas: 25755



Nr. 1 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos Šv. Sergijaus Radonežiečio
cerkvė, PV ir ŠV fasadai
Fotografavo Germantė Maleckaitė Data 2019-03-12



Nr. 2 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė, PR fasadas
Fotografavo Germantė Maleckaitė Data 2019-03-12

Kultūros vertybės kodas: 25755



Nr. 3 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos Šv. Sergijaus Radonežiečio, cerkvė, ŠR fasadas
Fotografavo Germantė Maleckaitė Data 2019-03-12



Nr. 4 Pavadinimas Aukštosios Fredos dvaro sodybos Šv. Sergijaus Radonežiečio cerkvė, R fasadas
Fotografavo Germantė Maleckaitė Data 2019-03-12