

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2019 09 27 Nr. 55-16-42

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių kompleksas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26569.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Kėdainių g. 23.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga				V	
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai				V	
7. Durys				V	
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno tvirtovės Linkuvos įtvirtinimo statinių komplekso būklė blogėja. Antro reduto ir antro reduto sandėlio aplinka įtakoja ir geresnę paveldo objektų būklę, tačiau Linkuvos įtvirtinimų pirmo reduto aplinka itin prastos būklės. Visi trys sandėliai ir šaudymo lizdo įtvirtinimai neprižiūrimi, veikiami aplinkos veiksnių. Visų komplekso sandėlių betono konstrukcijos ir pamatų būklė blogėjanti. Betono sienų konstrukcijos, stogo danga bei stogo konstrukcijos yra. Sandėlių fasadai aptrupėję, dalis apdailos detalių nukritę nuo fasadų. Sandėlių vidaus erdvės ir fasadai aprašinėti grafičiais, vidaus patalpose ir aplink sandėlius gausu šiukšlių, matomos degintų daiktų liekanos.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Antro reduto aplinkos būklė gera. Aplinka prižiūrima. Pirmo reduto aplinka neprižiūrima, apaugusi menkaverčiais želdiniais.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 5 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 26569



Nr. 1 Pavadinimas

Fotografavo

Dovilė Miliukštė

Antro reduto antras sandėlis

Data 2019-09-27

Kultūros vertybės kodas: 26569



Nr. 2

Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Antro reduto antras sandėlis

Data 2019-09-27

Kultūros vertybės kodas: 26569



Nr. 3 Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Pirmas redutas

Data 2019-09-27



Nr. 4 Pavadinimas

Fotografavo Dovilė Miliukštė Antras redutas

Data 2019-09-27



Nr. 5 Pavadinimas
Fotografavo Dovilė Miliukštė Pirmo reduto aplinka nuo Josvainių g. Data 2019-09-27



Nr. 6 Pavadinimas
Fotografavo Dovilė Miliukštė Pirmo reduto aplinka Data 2019-09-27



Nr. 7 Pavadinimas
Fotografavo Dovilė Miliukštė Pirmo reduto antras ir trečias sandėliai Data 2019-09-27



Nr. 8 Pavadinimas
Fotografavo Dovilė Miliukštė Pirmo reduto pirmas sandėlis Data 2019-09-27



Nr. 4	Pavadinimas		
Fotografavo	Dovilė Miliukštė	Antras redutas	Data 2019-09-27