

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-05-08 Nr. 55-16-24

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Lietuvos kariuomenės kapitono, karo lakūno Antano Kuncaičio ir Lietuvos kariuomenės vyr. leitenanto, oro žvalgo Antano Vedeikos kapai
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 25124.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): -.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Tylos g.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris:-.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					

5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Įvairūs mažosios kraštovaizdžio architektūros statiniai ir vaizduojamojo meno formos - betono antkapinio paminklo su lėktuvo 2 propelerių formos kryžiumi viršuje, įgilinta niša su bareljefu, vaizduojančiu durklą, apgaubtą simboliniais sparnais su ažuolo šaka apačioje ir stačiakampe balto marmuro plokšte su įrašu „A. † A./ 2-OS ORO ESKADRILĖS/ ORO ŽVALGAS/VYR. LTN. ANTANAS/ VEDEIKA/ 1901-IX-5 1929-IX-19“ ir ovalo formos nuotrauka, tipas (-; -, TRP3, FF Nr. 1-6, IKONOGR1-3; 2014 m.); betono antkapinio paminklo su lėktuvo 2 propelerių formos kryžiumi viršuje, įgilinta niša su bareljefu, vaizduojančiu durklą, apgaubtą simboliniais sparnais su ažuolo šaka apačioje ir stačiakampe balto marmuro plokšte su įrašu „A. † A./ 2-OS ORO ESKADRILĖS/ KARO LAKŪNAS/KAPITONAS ANTANAS/ KUNCAITIS/ 1898-IX 1929-IX-19“ ir ovalo formos nuotrauka, tipas – būklė pagerėjusi, antkapiai sutvarkyti. Saugomas lygus reljefas, būklė nepakitusi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka prižiūrima, tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1 Pavadinimas Lietuvos kariuomenės kapitono, karo lakūno Antano Kuncaičio ir Lietuvos kariuomenės vyr. leitenanto, oro žvalgo Antano Vedeikos kapai

Fotografavo A. Raškevičiūtė-Šimkevičienė Data 2020-05-07

Kultūros vertybės kodas: 25124



Nr. 2 Pavadinimas Lietuvos kariuomenės kapitono, karo lakūno Antano Kuncaičio ir Lietuvos kariuomenės vyr. leitenanto, oro žvalgo Antano Vedeikos kapai

Fotografavo A. Raškevičiūtė-Šimkevičienė Data 2020-05-07

Kultūros vertybės kodas: 25124



Nr. 3 Pavadinimas Lietuvos kariuomenės kapitono, karo lakūno Antano Kuncaičio ir Lietuvos kariuomenės vyr. leitenanto, oro žvalgo Antano Vedeikos kapai

Fotografavo A. Raškevičiūtė-Šimkevičienė Data 2020-05-07