

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-05-29 Nr. 55-16-30

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno Žaliakalnio žydų senųjų kapinių komplekso žydų senosios kapinės.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 24616.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2018-10-15; Nr: KPD-KP-2136.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Radvilėnų pl.
5. Valdytojas: -.
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: objektas valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kapinių įvairių aukščių gelžbetoninės tvora, susideda iš atskirų dalių: šiaurės vakarų tvoros su vartų fragmentu, šiaurės, vakarų ir pietryčių tvoros ir pietvakarių tvoros fragmento. Betoninė tvora pastatyta tarpukariu; ŠV teritorijos dalyje išliko du gelžbetoniniai keturkampiai vartų stulpai be varčių, 2017 m. atliktas kosmetinis tvoros remontas. Bendra tvoros būklė patenkinama. Kapininėse stovi įvairių stilių ir formų lauko akmenys, metaliniai, granitiniai, marmuriniai, betoniniai, raudonų plytų mūro antkapiai, antkapiniai paminklai ir plokštės su iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų rašmenimis arba rusų kalba, puošti įvairiais augaliniais ornamentais, religiniais simboliais, raudonų plytų mūro mauzoliejų fragmentai, įvairios ažūrinės metalinės tvorelės. Daugiausiai antkapinių paminklų yra teritorijos P ir centr. Dalyse. Kapinės suniokotos vandalų, sovietmečiu didžioji dalis antkapinių paminklų buvo išvartyti, sudaužyti, mauzoliejai išgriauti, daug marmurinių paminklų išvogta, didelė dalis antkapinių paminklų susmegę į žemę. 2017 m. Kauno iniciatyvos atgaivinti senąsias žydų kapines Žaliakalnyje metu nuvalyti antkapiniai paminklai ir suskaičiuota daugiau kaip 5800 kapaviečių, antkapių būklė įvairi - gera, patenkinama, bloga.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Bendra objekto aplinkos būklė, nuo užfiksuotos Kultūros vertybių registre – pagerėjusi. Kapinėse pašalinti menkaverčiai krūmynai, teritorija šienaujama. Tačiau teritorijoje, netoliese gyvenamojo namo, sodinami įvairūs nauji želdiniai.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 58 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kauno Žaliakalnio žydų senųjų kapinių komplekso žydų senosios kapinės. Fotografavo – Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė, Kauno miesto sav., Kauno m., Radvilėnų pl. Data 2020-05-20





















































































































