

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-09-30 Nr. 55-16-52

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo statinių komplekso pirmas sandėlis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26578.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2019-04-15; Nr: KPD-SK-403.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m.
5. Valdytojas: -
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Aukštis ir/ ar aukštingumas - vieno aukšto. Tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, vieno aukšto kazematuotas sandėlis, ŠV, PV ir PR pusės įkastos į šlaitą (statinys gausiai apaugęs savaiminiais želdiniais. Stogo forma - šlaitinė (stogas užpiltas žemėmis ir užvelėnuotas, gausiai apaugęs savaiminiais želdiniais, neišlikęs buvęs apskardinimas. Kiti stogo elementai - plytų mūro ventiliacijos kaminas. Kapitalinės sienos - raudonų plytų mūro kapitalinių sienų tinklas; sienų angos, nišos - segmentinės arkos formos durų ir langų angos ŠR fasade; stačiakampė profiliuota niša virš ŠR fasado pagrindinio įėjimo. Fasadų architektūrinis sprendimas, fasadų kompozicija - ŠR fasadas plytų stiliaus, simetriškas; fasadų architektūros tūrinės detalės - atraminės sienutės ŠR fasado Š ir R kraštuose. Fasadų apdaila ir puošyba - vainikuojantis juostinis karnizas; karnizas su dantukais; piliastrai su stilizuotais kapiteliais. Konstrukcijos - lauko akmenų ir betono pamatas (būklė netyrinėta); granito blokų cokolis; stogo konstrukcija; skliautinės plytų perdangos. Bendra konstrukcijų būklė – patenkinama. Objektas gausiai apaugęs savaiminiais želdiniais, į jį patekti sudėtinga ir pavojinga. Vidaus patalpas tikslingiau tikrinti žiemos metu, kai įmanoma priėti.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			V	

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto aplinka neprižiūrima, aplink daug savaiminių želdinių, per kuriuos patekti į objektą labai sudėtinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 2 psl.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė _____

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Kultūros vertybės kodas: 26578



Nr. 1 Pavadinimas Sandėlio fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-08-06



Nr. 2 Pavadinimas Sandėlio fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-08-06

Kultūros vertybės kodas: 26578



Nr. 3 Pavadinimas Sandėlio fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-08-06



Nr. 4 Pavadinimas Aplinkos fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-08-06