

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-09-30 Nr. 55-16-57

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinio įtvirtinimo statinių komplekso ketvirtasis redutas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26583.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2019-04-15; Nr: KPD-SK-403.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m.
5. Valdytojas: -
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiipta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiipta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiptama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos					
2. Sienų konstrukcijos					
3. Sienų apdaila					
4. Stogo danga					
5. Stogo konstrukcijos					
6. Langai					
7. Durys					
8. Puošyba (jei yra)					

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Planavimo sprendiniai - uždaro lauko gynybinio įtvirtinimo plano struktūra, sudaryta iš daugiakampio plano lėkštašlaičio žemės pylimo (glasio), pylimo, vandens nubėgimo griovio, perimetru juosiančio teritoriją, aikštelės centrinėje reduto dalyje su barbetų fragmentais R pusėje ir tako, vedančio į redutą, vietos - teritorija tankiai apaugusi savaiminiais želdiniais. Daugiakampio plano lėkštašlaitis žemės pylimas, aikštelė centrinėje reduto dalyje su barbetų fragmentais R pusėje bei vandens nubėgimo griovys, perimetru juosiantis reduto teritoriją labai tankiai apaugę savaiminiais želdiniais, dėl ko sudėtinga apžiūrėti teritoriją ir įvertinti būklę.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
			V	

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Beveik visa reduto teritorija tankiai apaugusi savaiminiais želdiniais.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija: 3 psl.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Kultūros vertybės kodas: 26583



Nr. 1 Pavadinimas Reduto fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-09-30



Nr. 2 Pavadinimas Reduto fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-09-30

Kultūros vertybės kodas: 26583



Nr. 3 Pavadinimas Reduto fragmentas

Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-09-30



Nr. 4 Pavadinimas Reduto fragmentas

Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-09-30

Kultūros vertybės kodas: 26583



Nr. 5 Pavadinimas Reduto fragmentas
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-09-30



Nr. 6 Pavadinimas Reduto fragmentas iš J. Pabrėžos g. pusės
Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

Data 2020-09-30