

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2020-11-20 Nr. 55-16-63

Kaunas

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Julijos ir Stasio Matijošaičių namas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16524.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2017-11-27 Nr. KPD-SK-361.
4. Adresas: Kauno m. sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 9.
5. Valdytojas: -.
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: paskelbtas valstybės saugomu.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2019-07-02 Nr. 55-7-30.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			<b>V</b>		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo -objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			<b>V</b>		
2. Sienų konstrukcijos			<b>V</b>		

3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto aukštis ir/ar aukštingumas - trijų aukštų su mansarda ir rūsiu. Tūrinė erdvinė kompozicija - daugiakampio plano. Sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos; kampinių langų angos; stačiakampės vidaus durų angos; stačiakampės švieslangių angos vidaus patalpose. Fasadų architektūrinis sprendimas - fasadų architektūrinio sprendimo visuma. Fasadų architektūros tūrinės detalės - erkerinės iškyšos P fasade; balkonai su metalinių juostų turėklais P fasade; mūrinis parapetas pastato Š ir P pusėse; Š fasado frontonas. Fasadų apdaila ir puošyba - tinko tipas; Š ir P fasadų juostinis pastoginis karnizas. Konstrukcijos - betono pamatai; plytų mūro sienos. Funkcinė įranga - laiptinės medinių langų su horizontaliu skaidymu tipas; pagrindinio įėjimo į pastatą medinių dvivėrių durų su viršlangu tipas (durys nuo paskutinio tikrinimo – atnaujintos, tipas – išlaikytas). Kitos vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes. Pastato būklė gera, vietomis apibyrėjęs tinkas (pvz. po balkonais).

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pastato, K. Donelaičio g. 9, Kaune, aplinkos būklė gera.

13. Fotofiksacija, 5 lapai:

14. Kiti dokumentai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė  
(vardas ir pavardė)

## FOTOFIKSACIJA

(kultūros vertybės kods 16524)

Data 2020-10-29

Fotografavo Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė

### 1. Namu V fasadas



### 2. Namu P fasadas



### 3. Namo Š fasado fragmentai



### 4. Memorialinė lenta ir pagr. įėjimo durys Š fasade

