

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-12-14 Nr. 55-16-74

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statinių komplekso vartai-varpinė.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22351.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2007-08-22; Nr: KPD-RM-409
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Rotušės a. 21.
5. Valdytojas:-
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015-04-14 Nr. 55-16-9.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo -objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Apžiūrėtas objektas įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 22351), valstybės saugomas, turintis architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, įeinantis į Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statinių kompleksą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 824). Tūrinė erdvinė kompozicija - bokštinė, artimo kvadratui plano, trijų tarpinių – būklė gera. Stogo forma – keturšlaitė – būklė gera, nepakitusi. Dangos medžiagos tipas – molinės čerpės – būklė gera. Sienų angos ir nišos su arkinėmis sąramomis – būklė gera. Centrinė įvažė – būklė gera, nepakitusi. Fasadų apdaila ir puošyba – tinko medžiagos tipas – būklė gera. R fasado piliastrai – būklė gera. R fasado angų ir nišų profiliuoti apvadai – būklė gera, viršūnė su metaliniu kryžiumi – būklė nepakitusi, gera. Plytų ir akmenų mūro pamatai – būklė gera. Plytų mūro sienos – būklė, perdangos – plytų mūro cilindrinis su liunetėmis įvažos skliautas.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka tvarkinga, prižiūrima, pastato būklė nepakitusi, gera.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 22351



Nr. 1 Pavadinimas Vartai-varpinė, R fasadas
Fotografavo Vaiva Vyšniauskaitė Data 2020-10-12



Nr. 2 Pavadinimas Vartai – varpinė, Š fasadas
Fotografavo Vaiva Vyšniauskaitė

Data 2020 – 11 – 04

Kultūros vertybės kodas: 22351



Nr. 3 Pavadinimas Vartai – varpinė, Š ir V fasadai
Fotografavo Vaiva Vyšniauskaitė

Data 2020 – 11 – 04