

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-12-14 Nr. 55-16-76

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statinių komplekso svirnas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22353.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2007-08-22; Nr: KPD-RM-409.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Rotušės a. 14B.
5. Valdytojas: -
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015-014-24 Nr. 55-16-14.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*	V				

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo -objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila	V				
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		

7. Durys	V				
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Apžiūrėtas objektas įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre - 22353), valstybės saugomas, turintis architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, įeinantis į Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios statinių kompleksą (unikalus kodas Kultūros vertybių registre – 824). Tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, 2 a. su rūsiu, su prieangiu R fasade. Stogo forma – dvišlaitė – būklė gera, dangos medžiagos tipas - molinės čerpės. Stačiakampės langų ir durų angos, arkinės rūsių sienų nišos – būklė gera. Fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado prieangis su 4 kolonų portiku 2 a. – būklė gera. Fasadų apdaila ir puošyba - tinko medžiagos tipas. R ir Š fasadų langų profiliuoti tinko apvadai, juosta – būklė gera. R prieangio profiliuoto tinko rustai – būklė gera, nepakitusi. Konstrukcijos - plytų ir akmenų mūro pamatai – būklė gera, plytų mūro sienos – būklė gera.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo V	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka tvarkinga, prižiūrima. Pastatas sutvarkytas. Bendrai aplinkos būklė – gera.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė _____
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 22353



Nr. 1 Pavadinimas:Kauno bernardinų vienuolyno svirnas, R fasadas
Fotografavo: Vaiva Vyšniauskaitė Data 2020 – 10 - 12



Nr. 2 Pavadinimas: Kauno bernardinų vienuolyno svirnas, vaizdas iš PR
Fotografavo: Vaiva Vyšniauskaitė Data 2020 – 10 - 12

Kultūros vertybės kodas: 22353



Nr. 3

Pavadinimas: Kauno bernardinų vienuolyno svirnas vaizdas PV

Fotografavo: Vaiva Vyšniauskaitė

Data 2020 – 10 – 12