

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-12-15 Nr. 55-16-83

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno istorinės prezidentūros statinių kompleksas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 25778.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2014-09-09; Nr: KPD-RM-2166.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Vilniaus g. 33.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: -.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyti iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		

4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Apžiūrėtas objektas yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus numeris Kultūros vertybių registre – 25778), paminklas, turintis architektūrinį, archeologinį, dailės, istorinį, urbanistinį ir želdynų vertingųjų savybių pobūdį. Tūrinė erdvinė kompozicija - palei Gimnazijos ir Vilniaus g. esanti tvora su pagrindiniais vartais P ir papildomais vartais V dalyse geros būklės. Stogo forma - stulpų skliautinės formos stogeliai su iškyšomis geros būklės. Konstrukcijos - pamatas su g/b cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė patenkinama, g/b konstrukcijos stačiakampio plano stulpai, sudalinti į tarpsnius, imituojančius blokus ir užsibaigiantys skliautinės formos stogeliais, išryškintais karnizine juosta, betone naudota granitinė skalda, būklė patenkinama. Stalių ir kiti gaminiai - geometriniais motyvais puoštos kaltinės metalinės kniedytos tvoros atitvaros tarp stulpų, P dvivėriai vartai, vienvėriai dveji varteliai, V dvivėriai vartai, jų apkaustai patenkinamos būklės.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka tvarkinga, prižiūrima, šienaujama žolė. Bendrai aplinkos būklė – gera.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 4 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 25778



Nr. 1 Pavadinimas Bendras vaizdas nuo Vilniaus g.
Fotografavo Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-12



Nr. 2 Pavadinimas ŠR fasado fragmentas
Fotografavo Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-12

Kultūros vertybės kodas: 25778



Nr. 3

Pavadinimas

Grindinys teritorijos R dalyje

Fotografavo

Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-12



Nr. 4

Pavadinimas

Nuogrinda R dalyje

Fotografavo

Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-12

Kultūros vertybės kodas: 25778



Nr. 5 Pavadinimas Aleksandro Stulginsio skulptūra

Fotografavo

Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-12



Nr. 6 Pavadinimas Kazio Griniaus skulptūra

Fotografavo

Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-12

Kultūros vertybės kodas: 25778



Nr. 7

Pavadinimas

Antano Smetonos skulptūra

Fotografavo

Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-12



Nr. 8

Pavadinimas

Tvora su vartais PV

Fotografavo

Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-12