

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-12-15 Nr. 55-16-86

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto pastatas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 16580.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2018-05-07; Nr: KPD-SK-118/1.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., K. Donelaičio g. 58.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015-09-16 Nr. 55-16-72.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo -objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		

3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Apžiūrėtas objektas yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus numeris Kultūros vertybių registre – 16580), paminklas, turintis architektūrinį, istorinį ir memorialinį vertingųjų savybių pobūdį. Tūrinė erdvinė kompozicija - kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. su mansarda, stogo forma – keturšlaitė, stogo dangos medžiaga ar jos tipas - skardos lakštų dangos tipas geros būklės, kiti stogo elementai - R ir Š fasadų plytų mūro mezoninai geros būklės, plytų mūro dūmtraukiai su plytų mūro karnizais ir stačiakampėmis nišomis geros būklės, piramidės formos medžio, metalo ir stiklo konstrukcijų tūrinio stoglangio tipas geros būklės. Fasadų architektūrinis sprendimas - pastato fasadų architektūrinio sprendimo visuma, fasadų architektūros tūrinės detalės - P ir Š fasadų tariamieji rizalitai geros būklės, R fasado granito laiptai su dekoratyvia plytų mūro sienute geros būklės, P fasado laiptų tipas su išlikusiu autentiško teraco fragmentu geros būklės, Š fasado atviro prieangio su balkonu vieta geros būklės. Fasadų apdaila ir puošyba - tinkas palaipsniui blogėjančios būklės. Konstrukcijos - pamatas su tinkuoto plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas, cokolio būklė gera), plytų mūro sienos geros būklės, pastato kampų ir Š fasado tariamojo rizalito metalinės sienų sąvaržos geros būklės. Stalių ir kiti gaminiai - P fasado medinės, dvivėrės, įsprūdinės durys su viršlangiu bei žalvario ir medžio rankena geros būklės. R fasado medinės, dvivėrės, įsprūdinės durys su žalvario ir medžio rankena; Š fasado I ir II a. medinės, dvivėrės, įsprūdinės, stiklintos durys su I a. durų žalvario rankena geros būklės. langų dvigubų medinių konstrukcijų, skaidymo ir žalvarinių uždarymo mechanizmų tipai geros būklės, Š fasado metalinės ažūrinės pasparos geros būklės. Kitos objekto vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes. Bendra objekto būklė – gera, tačiau blogėja apdailos būklė.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka tvarkinga, prižiūrima. Bendra aplinkos būklė – gera.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 4 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 16580



Nr. 1 Pavadinimas Pastato P fasadas
Fotografavo Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-22



Nr. 2 Pavadinimas Pastato P ir V fasadai
Fotografavo Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-22

Kultūros vertybės kodas: 16580



Nr. 3 Pavadinimas Pastato Š fasadas
Fotografavo Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-22



Nr. 4 Pavadinimas Pastato R fasadas
Fotografavo Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-22

Kultūros vertybės kodas: 16580



Nr. 5 Pavadinimas Pastato P fasadas. Durys
Fotografavo Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-22



Nr. 6 Pavadinimas Pastato R fasadas. Laiptai
Fotografavo Justė Martišauskaitė

Data 2020-10-22

Kultūros vērtības kods: 16580



Nr. 7

Pavadinimas

Pastato Š fasadao fragmentas

Fotografavo

Justē Martišauskaitē

Data 2020-10-22