

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2020-12-16 Nr. 55-16-90

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Namas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 10700.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2019-11-18; Nr: KPD-SK-415.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mickevičiaus g. 16.
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015-08-14 Nr. 55-16-55.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo -objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		

3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Apžiūrėtas objektas yra įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus numeris Kultūros vertybių registre – 10700), valstybės saugomas, turintis architektūrinį, istorinį memorialinį vertingųjų savybių pobūdį. Tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 3-4 a., su rūsiu, mezoninu ir pastoge, stogo forma – dvišlaitė, stogo danga - keraminių čerpių dangos tipas, kiti stogo elementai - stogo V šlaito medinio vienašlaičio tūrinio stoglangio tipas (stogo V šlaite buvę 2 tūriniai stoglangiai neišliko; įrengti plokštuminiai stoglangiai) patenkinamos būklės, tinkuoto plytų mūro dūmtraukių tipas patenkinamos būklės. Fasadų architektūros tūrinės detalės - R fasado stačiakampio plano gelžbetoniniai balkonai tinkuotais parapetais ir metaliniais ranktūriais patenkinamos būklės, R įėjimo priedubė su betono parapetais, mozaikinio betono profiliuotų pakopų laiptais ir aikštele -patenkinamos būklės, R įėjimo gelžbetoninis vienašlaitis stogelis patenkinamos būklės, fasadų apdaila ir puošyba - V ir R fasadų tinkuoto plytų mūro karnizai patenkinamos būklės. V ir R fasadų tinkuotos profiliuotos I a. traukos patenkinamos būklės, V ir R fasadų tinkuotos palangių traukos patenkinamos būklės, V fasado II ir III a. stačiakampės vertikalios tinkuotos mentės ir įdubos geros būklės, fasadų tinko tipas patenkinamos būklės, kitos fasadų funkcinės detalės - metalinis vėliavų laikiklis geros būklės. Konstrukcijos - betono pamatas su keraminių plytų mūro rūsiu sienomis patenkinamos būklės, keraminių plytų mūro sienos patenkinamos būklės, gelžbetoninės perdangos patenkinamos būklės, stogo medinės gegninės konstrukcijos tipas netyrinėtas. Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - V fasado II-III a., R fasado mansardos ir laiptinės langų medinių konstrukcijų ir jų skaidymo tipas patenkinamos būklės, medinių vienvėrių lauko ir vidaus durų tipas patenkinamos būklės, metaliniai dvivėriai įvažos vartai su šviesange užpildyta ažūriniais elementais patenkinamos būklės. Kitos objekto vertingosios savybės tikrintos pagal galimybes.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aplinka iš vakarinės pusės tvarkinga, prižiūrima, tačiau rytinės pusės kiemelis neprižiūrimas, apaugęs neprižiūrimais krūmais, medžiais. Bendra aplinkos būklė – patenkinama.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vērtības kods: 10700



Nr. 1

Fotografavo

Pavadinimas

Justē Martišauskaitē

Namo V fasadas

Data 2020-10-22



Nr. 2

Fotografavo

Pavadinimas

Justē Martišauskaitē

Namo V fasado fragmentas

Data 2020-10-22

Kultūros vērtības kods: 10700



Nr. 3

Pavadinimas

Namo R fasadas

Fotografavo

Justē Martišauskaitē

Data 2020-10-22



Nr. 4

Pavadinimas Namu R fasadas

Fotografavo

Justē Martišauskaitē

Data 2020-10-22