

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021 03 29 Nr. 55-16-13

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Kauno Žaliakalnio vandentiekio stoties pastatų komplekso siurblinė.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28282.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2019-11-18; Nr: KPD-SK-413.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43.
5. Valdytojas: -.
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015-11-18 Nr. 55-16-86.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			netyrinėta		
6. Langai			V		

7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Aukštis ir/ ar aukštingumas - vieno aukšto su pusrūsiu. tūrinė erdvinė kompozicija - apverstos „T“ raidės plano, vieno aukšto, su pusrūsiu. Stogo forma - daugiašlaitė lenktais kraštais; stogo dangos medžiagos tipas - keramikinių čerpių dangos tipas (danga pakeista nauja ~ 2007 m.); karnizų keramikinių čerpių dangos tipas (danga pakeista nauja ~ 2007 m.); kiti stogo elementai - mūriniai tinkuoti dūmtraukiai (2 vnt.; būklė netyrinėta). Sienų angos - autentiškos stačiakampės langų ir durų angos (ŠR fasade iškirta nauja durų anga, užmūryta lango anga). Fasadų architektūros tūrinės detalės - stilizuotas portalas su laiptu ir fontanėliu PV fasade; išorės betono laipteliai su atraminėmis sienutėmis ŠR fasade; plokšti stogeliai virš įėjimų; parapetas su karnizu. Bendra pastato fasadų detalių būklė iš esmės nepakitusi nuo užfiksuotos Kultūros vertybių registre. Fasadų apdaila ir puošyba - cokolio, karnizo ir stilizuoto portalo granitinio tinko tipas (tinkas tvarkytas ~2007 m., fragmentiškai pakeistas nauju granitiniu tinku); fasadų I a. ir parapeto lygaus tinko tipas. Hidrotechniniai įrenginiai - fontanėlis PV fasade (tvarkytas ~2007 m.). Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų ir skaidymo tipas (langai pakeisti naujais, išlaikant medžiagiškumą ir skaidymą, vienas lango rėmas ŠR fasade pakeistas į plastikinį); medinių įstiklintų lauko durų tipas (2 vnt.; vienos durys pakeistos naujomis, neišlaikant pirminio vaizdo). Kitos vertingosios objekto savybės tikrintos pagal galimybes. Bendra objekto būklė iš esmės nepakitusi nuo užfiksuotos Kultūros vertybių registre.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto aplinkos būklė nuo užfiksuotos Kultūros vertybių registre nepakito.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kauno Žaliakalnio vandentiekio stoties pastatų komplekso siurblinė. *Fotografavo – Dovilė Miliukštė, 2021-03-05.*





