

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 03 29 Nr. 55-16-14

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno Žaliakalnio vandentiekio stoties pastatų komplekso vandens rezervuaras.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28283.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2019-11-18; Nr: KPD-SK-413.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43
5. Valdytojas: -
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015-11-18 Nr. 55-16-87.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			netyrinėta		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			netyrinėta		
6. Langai			-		

7. Durys			-		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, vieno aukšto, su paaukštinta patalpa centrinėje dalyje ir rūsiu po ja. Stogo forma - plokščia rezervuaro stogo forma su nežymiais nuolydžiais vandens nubėgimui; vienslaidė centrinės dalies stogo forma (būklė gera, danga pakeista iš čerpių į skardos). Nišos - pusapskritė niša PR fasado centrinėje dalyje. Fasadų architektūros tūrinės detalės - paaukštinta centrinė PV fasado dalis; stilizuotas portalas su pusapskrite niša skulptūrai PV fasado centrinėje dalyje; betono laiptelių PV fasado centrinėje dalyje tipas (dalis pakopų dengta granitiniu tinku; laipteliai išlieti nauji pagal autentišką pavyzdį ~2007 m.). Bendra fasado detalių būklė iš esmės nepakitusi nuo užfiksuotos Kultūros vertybių registre. Fasadų apdaila ir puošyba - fasadų lygaus tinko medžiagos tipas (tinkas tvarkytas ~ 2007 m., centrinės dalies nišos sovietinio laikotarpio granitinis tinkas pakeistas lygiu tinku); PV ir PR fasadų cokolio granitinio tinko tipas (tvarkytas ~2007 m., fragmentiškai pakeistas nauju granitiniu tinku); PV ir PR fasadų kolonados balto faktūrinio tinko medžiagos tipas (tinkas tvarkytas ~2007 m., eksponuojama dalis išlikusio tinko, dalis kolonados nutinkuota lygiu tinku). Objekto konstrukcijų bei įrangos būklė – netyrinėta. Sienų, grindų apdaila - tiltelio sienų ir grindų baltų kvadratinų keramikinių plytelių apdaila (būklė patenkinama); PV fasado centrinės patalpos baltai juodų plytelių grindų dangos raštas (būklė gera, grindys pakeistos naujomis išlaikant raštą). Kitos vetingosios objekto savybės vertintos pagal galimybes. Objekto būklė iš esmės nepakitusi nuo užfiksuotos Kultūros vertybių registre.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto aplinkos būklė nuo užfiksuotos Kultūros vertybių registre nepakito.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kauno Žaliakalnio vandentiekio stoties pastatų komplekso vandens rezervuaras.
Fotografavo – Dovilė Miliukštė, 2021-03-05.





