

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021 03 29 Nr. 55-16-15

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Kauno Žaliakalnio vandentiekio stoties pastatų komplekso valgykla.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 28284.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2019-11-18; Nr: KPD-SK-413.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Aukštaičių g. 43
5. Valdytojas: -.
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015-11-25 Nr. 55-16-88.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			<b>V</b>		

\* - Pažymėti - **V**.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			<b>V</b>		
2. Sienų konstrukcijos			<b>V</b>		
3. Sienų apdaila				<b>V</b>	
4. Stogo danga			<b>V</b>		
5. Stogo konstrukcijos			<i>netyrinėta</i>		
6. Langai			<b>V</b>		

7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Aukštis ir/ ar aukštingumas - vieno aukšto. Tūrinė erdvinė kompozicija - stačiakampio plano, su rizalitu P fasado R pusėje, vieno aukšto. Stogo forma: pastato keturšlaitė lenktu kraštu, rizalito trišlaitė lenktu kraštu; stogo dangos medžiagos tipas - keramikinių čerpių dangos tipas (stogo danga pakeista nauja ~2007 m.); kiti stogo elementai - trikampiai švieslangiai P ir Š fasaduose; mūriniai dūmtraukiai. Sienų angos - autentiškos stačiakampės langų ir durų angos P fasado langų angos uždengtos, nėra galimybės nustatyti Š fasado angų autentiškumo). Fasadų architektūros tūrinės detalės - rizalitas P fasado R pusėje; plokščias stogelis virš P fasado įėjimo; teraco aikštelė prieš P fasado įėjimą. Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų rėmų ir skaidymo tipas (dalis langų pakeisti naujais). Kitos vertingosios objekto savybės tikrintos pagal galimybes. Objekto būklė iš esmės nepakitusi nuo užfiksuotos Kultūros vertybių registre.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Objekto aplinkos būklė nuo užfiksuotos Kultūros vertybių registre nepakito.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kauno Žaliakalnio vandentiekio stoties pastatų komplekso valgykla. *Fotografavo – Dovilė Miliukštė, 2021-03-05.*



