

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 03 30 Nr. 55-16-20

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno depo statinių komplekso valgyklos pastatas.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 29954.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2012-09-18; Nr: KPD-RM-1816.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., A. Juozapavičiaus pr. 102.
5. Valdytojas: -
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2015-11-30 Nr. 55-16-93.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos	V				
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila	V				
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			netyrinėta		
6. Langai		V			
7. Durys			V		

8. Puošyba (jei yra)	V				
----------------------	---	--	--	--	--

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Tūrinė erdvinė kompozicija - kompaktinis, su išryškinta centrine dalimi, pailgo stačiakampio plano, 1 a. su pastoge. Stogo forma - centrinės dalies - keturšlaitė, šoninių dalių – trišlaitė; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų tipas; kiti stogo elementai - ŠR pusiauapskritiminis tūrinis stoglangis. Sienų angos - PV ir ŠR fasadų stačiakampės langų ir PV, PR durų angos su pleištinėmis sąramomis; PV ir ŠR fasadų langų angos su pusapskritėmis sąramomis; sienų nišos - PV fasado pleištinė sąrama. Bendra fasadų angų bei nišų būklė – gera. Fasadų architektūros tūrinės detalės - betoninis parapetas juosiantis pastato stogą; PV ir ŠR fasadų laiptų profiliuotos akmens pakopos; PV fasado įgilintas kampinis prieangis paremtas keturkampio skerspjūvio plytų mūro stulpu. Fasadų apdaila ir puošyba - PV, PR ir ŠR fasadų karnizas; PV, PR ir ŠR fasadų tinko tipas. Bendra fasadų architektūros detalių bei apdailos ir puošybos būklė pagerėjusi po atliktų tvarkybos darbų. Konstrukcijos - akmenų mūro pamatas su plytų mūro cokoliu (būklė gera); plytų mūro sienos (būklė gera). Kitos vertingosios objekto savybės tyrinėtoms pagal galimybes.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: objekto aplinkos būklė pagerėjusi, kadangi sutvarkytas A. Juozapavičiaus prospektas ir šaligatvis.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 4 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kauno depo statinių komplekso valgyklos pastatas. Fotografavo – Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė, 2021-03-05.







