

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021 04 28 Nr. 55-16-54

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso stotis
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22701.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2009-12-09; Nr: KPD-RM-1341.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Amerikos Lietuvių g. 6
5. Valdytojas: -  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-08-16 Nr. 55-16-53.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*	V				

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos	V				
2. Sienų konstrukcijos	V				
3. Sienų apdaila	V				

4. Stogo danga	V				
5. Stogo konstrukcijos	V				
6. Langai	V				
7. Durys	V				
8. Puošyba (jei yra)	V				

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso stoties vertingosios savybės tūris kompaktinis, stačiakampio plano su užapvalintais Š, R kampais, 1 a. su pastoge ir rūsiu (PR fasade XX a. pab. pristatytas garažas būklė gera. Stogo forma - keturšlaitė, atvirų prieangių – viensšlaitė, būklė gera. Stogo dangos medžiaga ar jos tipas - molio čerpių tipas, būklė gera. Kiti stogo elementai - plytų mūro tinkuoto dūmtraukio tipas, būklė gera. ŠV, ŠR, PR fasadus juosiantys atviro tipo prieangiai (PR fasado prieangis rekonstruotas XX a. pab.; būklė patenkinama. PV fasado tariamasis rizalitas, užsibaigiantis banguoto profilio frontonėliu (frontono kraštai aprėminti plytų mūro tinkuotu stačiakampio profilio karnizu; būklė gera. ŠV, PR fasadų prieangių, PV fasado betoninių laiptų tipas (PV fasado laiptai su lenkto profilio atraminėmis sienutėmis; būklė gera. Fasadų apdaila ir puošyba - PV fasado rizalito kampų rustuotos mentės, užsibaigiančios karnizu ir apskardinta plokščia viršūne, būklė gera. Tinkuotas plytų mūro-medinis stačiakampio profilio pastogės karnizas būklė gera. Pastato viduriniąją dalį visu perimetru skaidantys plytų mūro tinkuoti rustai būklė gera. Pamatas su tinkuotu plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera. plytų mūro sienos būklė gera. Medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas netyrinėtas. Rūsio perdangą remiantis tinkuotas plytų mūro statramstis būklė neturinėta. Betoninės priedubės priešais rūsio langus būklė gera. Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas būklė gera. Netyrinėtos viduje esančios vertingosios savybės dėl Covid19 pandemijos, bendra pastato būklė pagerėjusi.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso stoties aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 22701



Nr. 1 Pavadinimas Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso stotis  
Fotografavo Skaistė Dikaite ir Kamilė Muravjovaitė Data 2021-04-28

Kultūros vertybės kodas: 22701



Nr. 2 Pavadinimas Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso stotis  
Fotografavo Skaistė Dikaite ir Kamilė Muravjovaitė Data 2021-04-28

Kultūros vertybės kodas: 22701



Nr. 3 Pavadinimas Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso stotis  
Fotografavo Skaistė Dikaite ir Kamilė Muravjovaitė Data 2021-04-28

Kultūros vertybės kodas: 22701



Nr. 4 Pavadinimas Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso stotis  
Fotografavo Skaistė Dikaite ir Kamilė Muravjovaitė Data 2021-04-28

Kultūros vertybės kodas: 22701



Nr. 5	Pavadinimas	Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso stotis
Fotografavo	Skaistė Dikaite ir Kamilė Muravjovaitė	Data 2021-04-28