

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 04 28 Nr. 55-16-55

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22702.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2009-12-09; Nr: KPD-RM-1341.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Amerikos Lietuvių g. 6
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-08-17 Nr. 55-16-54.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*	V				

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos	V				
2. Sienų konstrukcijos	V				
3. Sienų apdaila	V				
4. Stogo danga	V				

5. Stogo konstrukcijos	V				
6. Langai	V				
7. Durys	V				
8. Puošyba (jei yra)	V				

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Aleksoto funikulieriaus paviļjono - tūris - kompaktinis, pusiau atviro tipo, stačiakampio plano, 1 a. su įgilinta vieta centrinėje grindų dalyje, skirta vagonėliui sustoti būklė gera. Stogo forma - dvišlaitė, įdubusi, sutapdinta, rizalito – plokščia būklė gera. Kiti stogo elementai - plytų mūro tinkuotas lenkto silueto parapetas būklė gera. Aukštų išplanavimas - vienos patalpos išplanavimo su atviru priėjimu iš PV būklė gera. sienų angos, nišos - stačiakampės langų ir praėjimų angos, būklė gera. Apskritos langų angos PR, ŠV fasaduose būklė gera. Fasadų architektūros tūrinės detalės - ŠR fasado rizalitas, suskaidytas masyvių keturkampio plano 4 stulpų ir išryškintas plokščiu tinkuotu plytų mūro-mediniu karnizu būklė gera. Fasadų apdaila ir puošyba - tinkuotas profiliuotas plytų mūro pastogės, parapeto karnizas būklė gera. ŠV, PR fasadų plytų mūro tinkuoti rustai būklė gera. Apskritų langų angų PV, ŠR fasaduose įgilinti plytų mūro tinkuoti apvadai būklė gera. Tinko tipas būklė gera. Konstrukcijos – pamatas netyrinėtas. Raudonų plytų mūro sienos (viduje sienos sutvirtintos plytų mūro tinkuotais stulpais, būklė gera. Perdangos būklė netyrinėta. Perdangą remiančios plieninės sijos būklė netyrinėta. Stalių ir kitų medžiagų gaminiai - langų medinių konstrukcijų tipas būklė gera. ŠR fasado praėjimų metalinės grotos būklė gera. Atitvariniai metaliniai stulpeliai, tarpusavyje sujungti metalinėmis grandinėmis ir metalinių strypų tvorelės paviļjono viduje būklė gera. Informacinės emaliuotos lentelės būklė gera. Vidaus patalpos netikrintos dėl šalyje paskelbtos Covi19 pandemijos.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso paviļjono aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 22702



Nr. 1 Pavadinimas Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Skaistė Dikaite ir Kamilė Muravjovaitė Data 2021-04-28

Kultūros vertybės kodas: 22702



Nr. 2 Pavadinimas Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Skaistė Dikaite ir Kamilė Muravjovaitė Data 2021-04-28

Kultūros vertybės kodas: 22702



Nr. 3 Pavadinimas Aleksoto funikulieriaus statinių komplekso paviljonas
Fotografavo Skaistė Dikaite ir Kamilė Muravjovaitė Data 2021-04-28