

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 04 29 Nr. 55-16-59

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija

2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 25775.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2014-06-09 Nr. KPD-AV-725

4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 27.

5. Valdytojas: Turto patikėjimo teise Kauno kolegija, a.k. 111965284

(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)

6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.

7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-06-21 Nr. 55-16-28.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyta stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		

2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga		V			
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai		V			
7. Durys		V			
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-osios baterijos liekanų komplekso laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerijos vertingosios savybės: tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 2 a. (išskyrus prie ŠV fasado pristatytą plytų mūro ūkinį priestatą su kaminu, būklė patenkinama); stogo forma - plokščia - būklė patenkinama, blogėjanti; stogo dangos medžiaga ar jos tipas - skardos danga (netyrinėta); kiti stogo elementai - keturi metalinių konstrukcijų, tūriniai dvišlaičiai įstiklinti stoglangiai (netyrinėta; -.); stogą juosiantis plytų mūro atikas (-; būklė patenkinama). Kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (išplanavimas nepakeistas; netyrinėta.); sienų angos, nišos - fasadų I a. stačiakampės langų, durų angos, stačiakampė lango anga virš PR fasado portalo, II a. nišos, imituojančios langų angas (dalyje II a. nišų iškirstos langų angos, ŠV fasado I a. lango ir durų angos užmūrytos; būklė patenkinama;)ŠV fasado pusapskritiminė lango anga, suskaidyta į tris dalis (-; būklė patenkinama); PR fasado stačiakampės pailgo plano vertikalios nišos (-; būklė patenkinama); ŠR, PV fasadų I a. stačiakampės nišos su pusapskritiminėmis sąramomis (-; būklė patenkinama); II a. patalpų lubų švieslangių angos (angos buvo įstiklintos - dabar stiklas pakeistas plastikinėmis plokštėmis; netyrinėta;) .Architektūrinis sprendimas - architektūrinio sprendimo visuma (išskyrus prie ŠV fasado pristatytą priestatą su kaminu, užmūrytas ir sumažintas langų angas; būklė patenkinama); architektūros tūrinės detalės - PR fasado portalo dvi apskritimo skerspjūvio kolonos (-; būklė patenkinama.); PR fasado trijų betono pakopų išorės laiptai (-; būklė bloga.); fasadų funkcinės detalės - žalvarinės detalės durims atremti prie PR fasado portalo (-; būklė gera.); Konstrukcijos - pamatas su tiknuoto plytų mūro cokoliu (būklė patenkinama;) tinkuoto plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama.); g/b aukštų perdangos (-; netyrinėta.); I a. vestibulio lubų kesonas (-; netyrinėta.); II a. vestibulio plafonas su profiliuotais apvadais (-; netyrinėta.); funkcinė įranga - teraco pakopų vidaus laiptai su tekintais mediniais turėklais ir mediniais porankiais (-; netyrinėta) stalių ir kitų medžiagų gaminiai - fasadų metalinės langų konstrukcijos, langų apkaustai (ŠR fasado I a. Š dalies langas laikinai pakeistas plastikiniu; būklė patenkinama.); medinės dvivėrės įsprūdinės, įstiklintos vidaus durys į vestibulį, jų medinė stakta, žalvarinės rankenos (-; netyrinėta.); medinių dvivėrių įsprūdinių vidaus durų tipas (-; netyrinėta. Patalpų architektūrinės detalės - I a. vestibulio kvadrato ir apskritimo skerspjūvio kolonos, remiančios lubų kesono profiliuotą karnizą (-; netyrinėta); II a. vestibulio kvadrato skerspjūvio kolonos (-; netyrinėta) grindų danga - I a. vestibulio šachmatinio rašto dažyto betono grindų danga (-; netyrinėta.). Kauno meno mokyklos statinių komplekso laikinoji M. K. Čiurlionio galerijos pastato būklė nepakitusi. Pamatų su tinkuotu plytų mūro cokoliu būklė nepakitus. Kapitalinių sienų tinklas nekeistas. Sienų apdaila blogėjančios būklės. Nesandari lietaus nuvedimo sistema įtakojo gausų tinko nutrupėjimą ŠR ir ŠV fasaduose, kurį būtina tvarkyti. Skardos stogo būklė netyrinėta, tačiau ant stogo auga želdiniai galimai niokojantys stogo konstrukcijas. Pagrindinio PR fasado portalo dvi apskrito skerspjūvio puskolonių tinkas nutrupėjęs. Pagrindinio fasado portalo trijų betono pakopų laiptai pažeisti, nutrupėję. Kauno meno mokyklos statinių komplekso Laikinosios M. K. Čiurlionio dailės galerijos rūmų būklė nepakitusi, bet veikiama drėgmės ir aplinkos blogėja. Vidaus erdvės netikrintos dėl šalyje paskelbto Covid 19 pandemijos.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso aplinka tvarkinga ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 25775



Nr. 1 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S .Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 25775



Nr. 2 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių ir K. Čiurlionio dailės galerija
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S .Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 25775



Nr. 3 Pavadinimas Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S .Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 25775



Nr. 4 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių Laikinoji M. K. Čiurlionio dailės galerija
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S .Dikaitė Data 2021-04-29

