

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo  
taisyklių priedas

**Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius**  
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

**KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS**

2021 04 29 Nr. 55-16-60

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

**I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS**

1. Pavadinimas: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso keramikos dirbtuvė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 25776.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2014-06-09 Nr. KPD-AV-725
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 27 A.
5. Valdytojas: Turto patikėjimo teise Kauno kolegija, a.k. 111965284  
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-06-21 Nr. 55-16-29.

**II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS**

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

\* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis\*\*

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		

4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

\*\* - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno meno mokykla keramikos dirbtuvių vertingosios savybės: tūris - kompaktinio stačiakampio plano, II a. su pastoge (-; būklė gera.); stogo forma - dvišlaitė (-; būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas - lygios skardos lakštų dangos tipas (stogo danga pakeista per 2006-2009 m. restauraciją; būklė gera.); kiti stogo elementai - plytų mūro dūmtraukis (dūmtraukis restauruotas; būklė gera). Kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (vidinės pertvaros iš dalies pakeistos; netyrinėta.); sienų angos, nišos - fasadų stačiakampės langų, durų angos (-; būklė gera.); II a. išilginės sienos stačiakampė niša (nišos autentiškumui nustatyti reikalingi tyrimai; netyrinėta). Architektūros tūrinės detalės - prie ŠR fasado prišlietas plytų mūro kaminas (kamino viršus permūrytas; būklė prastėja.); tinkuoto plytų mūro sienelė su arkinėmis praėjimo angomis, P fasado profiliuotu plytų mūro karnizu ir betonine pelėdos skulptūra, jungianti keramikos dirbtuvių PV fasadą su meno mokyklos rūmų ŠR fasadu (sienelė sumūryta po 1928 m. pastačius keramikos dirbtuvę, skulptūros autorius V. Grybas; būklė gera.); fasadų apdaila ir puošyba - profiliuotas tinkuoto plytų mūro II a. karnizas (-; netyrinėta.); fasadų tinkas (-; būklė gera.). Konstrukcijos - juostinis betono pamatas (būklė gera.); plytų mūro sienos (-; būklė gera.); g/b tarpaukštinės perdangos (netyrinėta.); stogo konstrukcija - medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas (stogo konstrukcija rekonstruota, netyrinėta.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų profilių ir skaidymo tipai (langai pakeisti atkuriant profilius ir skaidymą; būklė gera.). Kauno meno mokyklos statinių komplekso keramikos dirbtuvės pastato būklė labai gera. Juostinio betono pamato būklė gera. Sienų konstrukcijos ir apdaila labai geros būklės. Tinkuoto plytų mūro sienelė su arkinėmis angomis jungia keramikos dirbtuves P fasade su Meno mokyklos rūmais (1928 m. skulptorius V. Grybas). Sienų apdaila t.y. profiliuoto tinkuoto plytų mūro II a. karnizo būklė labai gera. Skardinė stogo danga ir konstrukcijos geros būklės. Prie ŠR fasado prišlietas plytų mūro kaminas – būklė gera. Mediniai langų profiliai pakeisti atkuriant profilius ir skaidymą. Vidaus erdvės netikrintos dėl šalyje paskelbtos Covid 19 pandemijos.

#### 11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis\*\*\*

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

\*\*\*- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso aplinka tvarkinga ir prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė  
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė  
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 25776



Nr. 1 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių komplekso keramikos dirbtuvė  
Fotografavo K. Muravjovaitė S. Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 25776



Nr. 1 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių komplekso keramikos dirbtuvė  
Fotografavo K. Muravjovaitė S. Dikaitė Data 2021-04-29



Nr. 1

Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios  
baterijos liekanų komplekso keramikos dirbtuvė

Fotografavo

K. Muravjovaitė S. Dikaitė Data 2021-04-29