

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 04 29 Nr. 55-16-61

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso tvora ir vartai
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 8473
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2014-06-09 Nr. KPD-AV-725
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 27
5. Valdytojas: Turto patikėjimo teise Kauno kolegija, a.k. 111965284
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-06-21 55-16-31.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos		V			
2. Sienų konstrukcijos		V			
3. Sienų apdaila		V			

4. Stogo danga		-			
5. Stogo konstrukcijos		-			
6. Langai		-			
7. Durys		-			
8. Puošyba (jei yra)		V			

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso tvoros ir vartų vertingosios savybės: tūrinė erdvinė kompozicija - tvora su trejais vartais: PV, PR ir R, perimetru juosianti Kauno meno mokyklos statinių komplekso teritoriją (tvoros metalinė dalis ir vartai priklausė Kauno tvirtovės 7-tajam fortui, į Kauno meno mokyklą perkelta 1924 m. Justino Vienožinskio iniciatyva; būklė gerėja, vietomis atrestauruota, kitur bloga;); stogo forma - stulpų stogelių piramidinė forma (išlikę fragmentiškai; būklė gerėja). Fasadų apdaila ir puošyba - tvoros, juosiančios V ir P teritorijos dalis, stulpų 47 lieto betono skulptūros: pelėda ant atverstos knygos (1924 m. autorius skulptorius Vincas Grybas 1890-1941, 3 skulptūros neišlikusios; būklė gerėja); dvi dekoratyvinės lieto betono vazos ant PR vartų stulpų (1924 m. autorius skulptorius V. Grybas; būklė nepakitusi). Konstrukcijos - tvoros stulpų pamatas (būklė gerėja) tvoros stulpų tinkuotas plytų mūras, jo tipas (dalies stulpų mūras, tinkas aptrupėjęs; būklė gerėja; dalies atrestauruota, būklė gera); metalinės atitvaros tarp tvoros stulpų (-; būklė gerėja); kitų medžiagų gaminiai - 3 dviejų varčių kniedyto metalo vartai, 2 varteliai, vartelių vieta (vartai priklausė Kauno tvirtovės įtvirtinimams, vieni iš dviejų PV vartelių neišlikę, jų vietą žymi tvoros stulpai; būklė gerėja).

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso aplinka prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 8473



Nr. 1 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios
baterijos liekanų komplekso tvora ir vartai
Fotografavo D. Miliukštė Data 2021-04-29



Nr. 2

Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso tvora ir vartai

Fotografavo

D. Miliukštė

Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 8473



Nr. 3 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso tvora ir vartai
Fotografavo D. Miliukštė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 8473



Nr. 4 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso tvora ir vartai
Fotografavo D. Miliukštė Data 2021-04-29

