

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 04-29 Nr. 55-16-63

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso sarginė
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 25777.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2014-06-09 Nr. KPD-AV-725.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., A. Mackevičiaus g. 27 A.
5. Valdytojas: Turto patikėjimo teise Kauno kolegija, a.k. 111965284.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-06-21 Nr. 55-16-30.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|---|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas* | | | | V | |

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

| | 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. Pamatai ir nuogrindos | | | | V | |
| 2. Sienų konstrukcijos | | | | V | |
| 3. Sienų apdaila | | | | V | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|--|
| 4. Stogo danga | | | | V | |
| 5. Stogo konstrukcijos | | | | | |
| 6. Langai | | | V | V | |
| 7. Durys | | | | V | |
| 8. Puošyba (jei yra) | | | V | | |

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Kauno meno mokykla ir Kauno tvirtovės 9-osios baterijos liekanų komplekso sarginės vertingosios savybės: tūris - kompaktinis stačiakampio plano, vieno aukšto su mansarda ir rūsiu (-; būklė patenkinama;.); stogo forma - pusvalminė; dangos medžiaga ar jos tipas - čerpių dangos tipas (-; būklė bloga;.). Kapitalinės sienos - kapitalinių sienų tinklas (-; būklė patenkinama;.); sienų angos - fasadų I a., ŠR ir PV fasadų frontonų stačiakampės langų angos, ŠV fasado I a. stačiakampė durų anga (-; būklė patenkinama;.); ŠR, PV fasadų frontonų trikampės langų angos (-; būklė patenkinama); ŠV fasado rombo formos sienų angos (-; būklė patenkinama;.); rūsio švieslangių angos su segmentinėmis sąramomis ŠR, PV fasadų cokolyje (ŠR fasade angų nematyti, cokolio mūras aptrupėjęs, PV fasado cokolio angos užmūrytos; būklė bloga;.); nišos - ŠR ir PV fasadų nišos su pusapvalėmis sąramomis (-; būklė patenkinama;.). Architektūros tūrinės detalės - ŠV fasado šešių betono pakopų laiptai (-; būklė bloga;.); apdaila ir puošyba - plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas, juosiantis pastogę ir frontonų plokštumą (karnizas aptrupėjęs; būklė bloga;.); fasadų tinko tipas (tinkas nutrūpėjęs; būklė bloga;.). Konstrukcijos - pamatas su plytų mūro tinkuotu cokoliu (cokolio mūras aptrupėjęs; būklė bloga;.); plytų mūro sienos (-; būklė patenkinama;.); medinė stogo konstrukcija (netyrinėta;.); aukštų perdangos (netyrinėta;.); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - medinių langų konstrukcijų ir skaidymo tipai (-; netyrinėta;.); ŠV fasado dviverių medinių durų su įstiklintu viršlangiu tipas – būklė bloga. Dėl šalyje paskelbtos Covid19 pandemijos vidaus patalpos netikrintos.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

| | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 5 – būklė labai pagerėjo | 4 – būklė gerėja | 3 – būklė nepakito | 2 – būklė blogėja | 1 – būklė labai pablogėjo |
| | | V | | |

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Kauno meno mokyklos statinių ir Kauno tvirtovės 9-tosios baterijos liekanų komplekso aplinka prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 2 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

Kultūros vertybės kodas: 25777



Nr. 1 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių komplekso sarginė
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė Data 2021-04-29



Nr. 2 Pavadinimas Kauno meno mokyklos statinių komplekso sarginė
Fotografavo K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė Data 2021-04-29

Kultūros vertybės kodas: 25777



Nr. 3

Pavadinimas

Kauno meno mokyklos statinių komplekso sarginė

Fotografavo

K. Muravjovaitė ir S. Dikaitė

Data 2021-04-29