

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021 08 20 Nr. 55-16-92

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso penktas sandėlis.
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 26601.
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-04-22; Nr: KPD-SK-155.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Lakūnų pl. 15E.
5. Valdytojas: -.
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Valstybės saugomas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2016-07-01 Nr. 55-16-41.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*				V	

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atliliki/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet Jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliarai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdemos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokiai šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalų fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos				V	
3. Sienų apdaila				V	
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		

6. Langai				V	
7. Durys			-		
8. Puošyba (jei yra)				V	

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Objekto tūris - kompaktinis, stačiakampio plano 1 a., su apsaugine priedangos siena, sujungta su ŠR fasadu plytų mūro 4 arkomis, užpiltas žemėmis suformuojant pylimą, išskyrus ŠR fasadą (Š dalis apsauginės priedangos sienos išgriauta). Sienų angos, nišos - ŠR fasado ventiliacijos koridoriaus stačiakampės durų angos su segmentinėmis sąramomis (angų apačios užmūrytos, fasado durų į patalpų prieangius angos neišlikusios: viena užmūryta, kita sumažinta); ŠR fasado pirmo ir antro tarpsnių stačiakampės langų, durų angos su segmentinėmis sąramomis (vienna langa anga užmūryta, kitę angų angokraščių mūras apdaužytas; trečio tarpsnio langų ir durų angos bei sienos tarp jų išgriautos, suformuota vartų anga). Bendra visų objekto angų būklė – bloga, vietomis - patenkinama. 2 plytų mūro atraminės sienos prie ŠR fasado Š ir R dalių – patenkinamos būklės; 4 plytų mūro arkos, jungiančios ŠR fasadą su apsaugine priedangos siena – blogos būklės. Fasadų apdaila ir puošyba - plytų stiliaus ŠR fasado dekorai elementai - dalis dekorai neišlikusi; būklė bloga. Konstrukcijos - pamatas su taštyto granito blokų cokoliu - pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera. **Iš ŠR fasado langų angų išimtos kalto metalo grotos, dalinai pažeistas plytų mūras.**

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Nuo praeito būklės tikrinimo objekto aplinkos būklė pagerėjusi, aplink šienaujama žolė, pašalinta nemažai savaiminių želdinių.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 10 lapų.

Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(akto įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kauno tvirtovės kairiojo Nemuno kranto centrinių artilerijos sandėlių komplekso penktas sandėlis. Fotografavo – Asta Raškevičiūtė-Šimkevičienė, 2021-08-19.



















