

(Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma)

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-01-10 Nr. 55-16-1

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Pastatų kompleksas**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **29871.**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):
4. Adresas: **Gimnazijos g. 3, J. Jablonskio g. 6 Kaunas, Kauno m. sav.**
5. Valdytojas: -.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Valstybės saugomas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-02-01 Nr.55-16-6.**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		

7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Pastatų komplekso planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, kurią formuoja prie Gimnazijos g. esantis Gimnazijos pastatas u. k. 10677 bei prie J. Jablonskio g. stovintis Pastatas u.k. 10408 – nepakitusi; saugoma žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas – būklė nepakitusi; įvairios išraiškos formos - akmenų ir plytų mūro tvoros liekanos V teritorijos dalyje šalia Pastato u.k. 10408 (viršutinioji tvoros dalis permūryta) – būklė blogėjanti. Kompleksą sudarančio Gimnazijos pastato, Gimnazijos g. 3 Kaune esantis pastatas daugiakampio formos plano, trijų aukštų su rūsiu. Tūris - kompaktinis, stačiakampio plano 3a. su dviem rizalitais V pusėje, rūsiu ir pastoge - nepakitęs. Pamatų būklė gera. Pastebėta, jog pastato dangos būklė labai pagerėjo. Stogo forma - keturšlaitė, rizalitų dvišlaitė – nepakitusi; stogo dangos medžiaga - skardos lakštų su užlankstais tipas – būklė labai gera; kiti stogo elementai - tinkuoti keraminių plytų mūro dūmtraukiai – būklė labai gera; pusapskričiai tūriniai stoglangiai – išlikę; Stogo dangos ir konstrukcijų būklė gera. Architektūrinio sprendimo visuma – išlikusi, visos fasado dekoru elementų dalys išlikusios ir sutvarkytos. R fasado II-III a. tarpuaukščio polichromija su užrašu rusų kalba „ГИМНАЗИЯ“ (užrašas atidengtas 2019 m. tvarkybos darbų metu) – labai geros būklės. Langų, durų būklė gera. Puošybos būklė pagerėjusi. Pastato J. Jablonskio g. 6 Kaune, aukštų išplanavimas - I a. išorinių kapitalinių sienų tinklas (1979-1984 m. užstatytas II a. su pastoge ir dvišlaičiu stogu, pakeistas vidaus išplanavimas, įrengti laiptai) – nepakitęs; sienų angos - R ir V fasadų segmentinių sąramų langų angos (1979-1984 m. R fasado Š pusėje lango vietoje įrengta durų anga, V fasado P pusėje dvi langų angos įrengtos ar atkurtos, P fasado langų angos užmūrytos, iškirstos naujos angos) – būklė nepakitusi; V fasado arkinės sąramos lango anga – būklė nepakitusi; R fasado arkinės sąramos durų anga (išskyrus 1984 m. įrengtas R fasado Š, P durų angas ir g/b stogelį) – būklė nepakitusi; fasadų apdaila ir puošyba - profiliuotas plytų mūro karnizas (1979-1984 m. užtinkuotas, fragmentai permūryti) – būklė nepakitusi; V ir R fasadų plytų mūro tariamieji rizalitai – būklė nepakitusi. Konstrukcijos - pamatas su raudonų keraminių plytų mūro cokoliu - pamatas netyrinėtas; I a. raudonų keraminių plytų mūro sienos (išskyrus 1979-1984 m. užstatytą 2 a.) – būklė nepakitusi; stalių ir kitų medžiagų gaminiai - R, V fasadų I a. langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipai – būklė nepakitusi.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
	V			

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Gimnazijos g. 3 pastato aplinka tvarkinga, prižiūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 3 lapai.

14. Kiti dokumentai -.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

_____ (parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA. Kultūros vērtības kods **29871**. Fotografavo Marija Vitkūnaitē, Asta Raškevičiūtē-Šimkevičienē, Dovilē Miliukštē. Data 2022-01-05





