

Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo
taisyklių priedas

Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros paveldo skyrius
(dokumento sudarytojo pavadinimas)

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022 02 11 Nr. 55-16-10

(data)

Kaunas

(užpildymo vieta)

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: 22707
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): 2013-06-04; Nr: KPD-RM-1983.
4. Adresas: Kauno miesto sav., Kauno m., Aušros g. 6
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: Paminklas.
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: 2017-07-31 Nr. 55-16-57.

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			V		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			V		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį: Saugoma Konstrukcijos - vienvėžio kelio su atsišakojimu trasos pusiaukelėje vagonams prasilenkti plieninių bėgių ir medinių pabėgių ant betoninio pagrindo tipas (kelio ilgis 142 m., nuolydis - 14° 39' – būklė netikrinta; viršutinės ir apatinės betoninių vagonų apžiūros duobių tipas – būklė netikrinta; vagonų kėbulų medinio karkaso tipas (atskiri karkaso fragmentai išsaugoti per 2003 m. restauraciją) – būklė netikrinta; funkcinė įranga - metaliniai apsauginiai buferiai kelio trasos galuose – būklė netikrinta; galinis jungiklis viršutinėje stotelėje – būklė netikrinta; metaliniai vagonų rėmai su ratais, lyno tvirtinimo konstrukcija (atskiri susidėvėję elementai keičiami analogiškais – būklė netikrinta; vagonų gaudytyvų mechanizmai su greičio ribotuvais, pleištais, svirtais, spyruoklėmis, sujungimo ašimis, hidrauline grąžinamąja sistema, kojiniu įjungimo pedalu, įjungimo mechanizmu nutrūkus traukos lynui (atskiri susidėvėję elementai keičiami analogiškais – būklė netikrinta); vagonų rankinio stabdžio sistema su įjungimo svirtimis, reketo mechanizmais, krumpliaraciais, stabdžio replėmis, trinkelėmis (atskiri susidėvėję elementai keičiami analogiškais; būklė netikrinta; vagonų traukos mechanizmas, susidedantis iš variklio, jungiačių movų, elektromagnetinio stabdžio mechanizmo, darbinio stabdžio mechanizmo su mašinisto rankena valdymo patalpoje, reduktoriaus, mažojo varomojo krumpliaracio, didžiojo vedančiojo dvivagio skriemulio su krumpliaraciais, dviejų nukreipiančiųjų vienvagių skriemulių, pagrindinio traukos lyno, lyno nukreipiančiųjų ritinėlių (atskiri susidėvėję elementai keičiami analogiškais; būklė netikrinta); avarinis stabdis, susidedantis iš mašinų patalpoje esančių svorių, sujungtų su svertu, pleišto, plieninės darbinės juostos, apgaubiaučios vedantįjį skriemulį, valdymo patalpoje I a. esančios avarinio stabdžio rankenos ir sraigtinio įtaiso, grąžinančio stabdžio svorius, kelio trasos viršuje esančios avarinio stabdžio įjungimo svirties (atskiri susidėvėję elementai keičiami analogiškais – būklė netikrinta); įrangos tvirtinimo metalinės konstrukcijos (atskiri susidėvėję elementai keičiami analogiškais – būklė netikrinta. Įmontuota įranga - vagonų ažuolinių suolų, atitvarų, durų tipas (vagonų įranga sumontuota naujai per 2003 m. restauraciją, vagonų durys 2007 m. automatizuotos). Dėl Covid 19 pandemijos, funikulierius neveikia, dalies vertingųjų savybių nepavyko įvertinti.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Pastato aplinka prižiūrėta, tvarkinga.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 5 lapai.

Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Dovilė Miliukštė
(vardas ir pavardė)



Nr. 1 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 2 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 3 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 4 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 5 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė




Nr. 6 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 7 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 8 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 9 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė



Nr. 10 Pavadinimas Žaliakalnio funikulieriaus statinių komplekso kelias su įranga
Fotografavo Dovilė Miliukštė

