

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2021-03-30 Nr. 55-16-15

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso kolegija**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **22368.**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **2017-06-26. Nr. KPD-SK-341**
4. Adresas: **Rotušės a. 9, Kauno m. sav., Kaunas.**
5. Valdytojas: -.
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **Valstybės saugomas objektas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-12-13 Nr. 55-16-69.**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*		V			

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardyti stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos		V			
2. Sienų konstrukcijos			netyrinėta		
3. Sienų apdaila	V				
4. Stogo danga		V			
5. Stogo konstrukcijos			netyrinėta		
6. Langai		V			
7. Durys		V			
8. Puošyba (jei yra)		V			

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Tūris - kampinio plano, sudarytas iš 4 a. V ir Š korpusų su rūsiu po V korpusu; kiti stogo elementai - azūrinė metalinė atitvara stogo perimetru (būklė gera). Žiūrėti fotofiksaciją (toliau FF) Nr. 1...6.

Aukštų išplanavimas - rūsio kapitalinių sienų tinklas, I-IV a. - koridorinė vienpusė plano struktūra (būklė gera); sienų angos, nišos - segmentinių sėramų rūsio vidaus angos ir nišos, stačiakampės vidaus angos ir nišos (būklė gera). Žiūrėti FF Nr. 1...6.

Fasadų architektūrinis sprendimas - Š ir V fasadų architektūrinio sprendimo visuma; fasadų apdaila ir puošyba - R fasado tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas ir parapetas R fasado II a. tinkuoto plytų mūro piliastrai; R fasado tinkas (fasadai tvarkingi, būklė gera, apdailos ir puošybos būklė gera).

Konstrukcijos - pamatas su lauko akmenų ir keraminių plytų mūro rūsio sienomis (pamatas netyrinėtas, rūsio sienų (ne visas buvo galimybė apžiūrėti) būklė patenkinama); tinkuoto plytų mūro cilindriniai skliautai su liunetėmis rūsio patalpose (nebuvo galimybės apžiūrėti); funkcinė įranga - laiptai L1 su atitvaromis, azūrinio metalo parapetu ir profiliuotais ažuoliniais porankiais (būklė gera); stalių ir kitų medžiagų gaminiai - Š, V fasadų langų medinių konstrukcijų ir skaidymo tipas (būklė gera);

Lubų, sienų, kolonų apdaila - patalpų sienų, lubų tinko tipas (būklė gera).

Kitos vertingosios objekto savybės tikrintos pagal galimybes. Žr. fotofiksaciją FF 1-8

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį: Rotušės a. 9, Kaunas, esančio Kauno jėzuitų vienuolyno komplekso kolegijos aplinkos būklė nepakito.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija, 4 lapai. Atliko Neringa Okulič Kazarinė 2022-03-29

14. Kiti dokumentai -.


Kultūros paveldo skyriaus vyriausioji specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Neringa Okulič Kazarinė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA



FF-1. Š ir V fasadas su dekoru ir kt. elementais



FF-2. P ir R fasadas su dekoru ir kt. elementais



FF-3. R fasadas su deko ir kt. elementais



FF-4. Koridoriaus vaizdas



FF-5. Vidaus patalpų vaizdas



FF-6. Vidaus patalpų vaizdas



FF-7. Rūsys



FF-8. Rūsys