

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-05-20 Nr. 55-16-27

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Sandelių komplekso antras sandėlis.**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **25981.**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas): **2011-11-08, Nr. KPD-RM-1683.**
4. Adresas: **Muziejaus g. 8/ Kauno miesto sav., Santakos g. 7, Kaunas**
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **valstybės saugomas kultūros paveldo objektas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-01-30 Nr. 55-16-5.**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			V		

* - Pažymėti - V.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamasi priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamasi priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomas ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesiimta jokių priemonių, ar tokiai šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesiimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalii fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			V		
2. Sienų konstrukcijos			netyrinėta		
3. Sienų apdaila			V		
4. Stogo danga			V		
5. Stogo konstrukcijos			netyrinėta		
6. Langai			V		
7. Durys			V		
8. Puošyba (jei yra)			V		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Apžiūrėtas pastatas yra įtrauktas į Kultūros vertybų registrą kaip - Sandelių komplekso antras sandėlis, adresu, Muziejaus g. 8 / Kauno miesto sav., Santakos g. 7, Kaunas (unikalus kodas Kultūros vertybų registre 25981).

Tūris - kompaktinis, stačiakampio plano, 3 aukštų su pastoge (nepakitus, būklė gera); stogo forma - dvišlaitė (išlaikyta, būklė gera); dangos medžiaga ar jos tipas - molio čerpių dangos tipas (tipas išlaikytas; būklė gera); kiti stogo elementai - tūriinių stoglangių su vienašlaičiu stogeliu tipas (būklė gera); P fasado prekių pakėlimo rato stogelio medinės konstrukcijos tipas (tipas išlaikytas, būklė gera). **Aukštų išplanavimas** - išorinių kapitalinių sienų tinklas (netyrinėta); sienų angos - stačiakampės langų ir durų angos (būklė gera); arkinė su segmentine sėrama vartų anga V fasade (būklė gera). **Fasadų apdaila** - tinko tipas (tinko būklė gera, vietomis matomi nutrupėjimai); fasado apdailos detalių būklė gera; kitos fasadų funkcinės detalės - metaliniai S raidės formos ankeriai (būklė gera). **Konstrukcijos** - pamatas su lauko akmenų ir raudonų plytų mūro cokoliu (pamatas netyrinėtas; cokolio būklė gera); pastato konstrukcinių pažeidimų išoriškai nematyti, sienos tvarkingos be skilimų.

Kitos vertingosios objekto savybės tikrintos pagal galimybes.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Pastato, esančio Muziejaus g. 8 / Kauno miesto sav., Santakos g. 7, Kaunas aplinkos būklė yra gera, nuolat priziūrima.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (FF), 4 lapai. Atliko N. Okulič Kazarinė 2022-05-19.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

Neringa Okulič Kazarinė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA

FF-1.
Š ir V fasadai su
dekoru ir kt.
elementais.



FF-2.
Š ir V fasadai su
dekoru ir kt.
elementais.

FF-3.
*V fasadas su
dekoru ir kt.
elementais.*



FF-4.
*P fasadas su
dekoru ir kt.
elementais.*






FF-5.
Š fasadas su
dekoru ir kt.
elementais.



FF-6.
Š fasado
fragmentas.



FF-7.
*Fasado
fragmentas, S
raidės formos
ankeriai.*