

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
KULTŪROS PAVELDO SKYRIUS**

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS PATIKRINIMO AKTAS

2022-10-05 Nr. 55-16-63

Kaunas

I. BENDRIEJI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO DUOMENYS

1. Pavadinimas: **Benediktinių vienuolyno komplekso Šv. Mikalojaus bažnyčia**
2. Unikalus kodas Kultūros vertybių registre: **22361**
3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto patvirtinimo data ir numeris (jei aktas patvirtintas):-
4. Adresas: **Kauno miesto sav., Kauno m., Benediktinių g. 8**
5. Valdytojas: -
(vardas, pavardė, gyv. vieta, tel. numeris/juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas, tel. numeris)
6. Paskelbtas ar nepaskelbtas saugomu kultūros paveldo objektu: **valstybės saugomas kultūros paveldo objektas.**
7. Ankstesnio būklės patikrinimo akto data ir numeris: **2017-07-10 Nr.55-16-41**

II. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO BŪKLĖS DUOMENYS

8. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytis

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokyčio įvertinimas*			✓		

* - Pažymėti - ✓.

5 – būklė labai pagerėjo - objektas restauruotas, pritaikytas ar atkurtas, aplinka sutvarkyta, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra;

4 – būklė gerėja - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, laiku šalinami atsiradę defektai, objekte atlikti/atliekami remonto, konservavimo darbai arba objekte atliekami restauravimo, pritaikymo ar atkūrimo darbai, aplinka tvarkoma, nuolat prižiūrima, vizualinės taršos šaltinių nėra arba imamas priemonių juos panaikinti;

3 – būklė nepakito - objektas yra naudojamas ir valdytojas nuolat vykdo priežiūros darbus, objektas nenaudojamas, bet jame atliekami/atlikti tyrimai, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ar kiti neatidėliotini saugojimo darbai, objektas užkonservuotas, imamas priemonių apsaugoti objektą nuo neigiamo aplinkos poveikio, aplinka tvarkoma nereguliariai, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių;

2 – būklė blogėja - objektas nenaudojamas/naudojamas ir nyksta dėl valdytojo nevykdomos ar nepakankamos priežiūros, buvo apardytas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo apardyta iki 50% objekto, aplinka netvarkoma, yra vizualinės taršos šaltinių, dėl kurių panaikinimo nesimta jokių priemonių, ar tokių šaltinių daugėja;

1 – būklė labai pablogėjo - objektas sunyko, buvo sunaikintas stichinių nelaimių ar neteisėta veikla, sunyko ar buvo sunaikinta daugiau kaip 50% objekto, aplinka apleista, netvarkoma, daugėja vizualinės taršos šaltinių, ir dėl to nesimama jokių priemonių.

9. Kultūros paveldo objekto (statinio) dalių fizinės būklės pokytis**

	5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
1. Pamatai ir nuogrindos			✓		
2. Sienų konstrukcijos			✓		
3. Sienų apdaila			✓		
4. Stogo danga			✓		
5. Stogo konstrukcijos			✓		
6. Langai			✓		
7. Durys			✓		
8. Puošyba (jei yra)			✓		

** - 9 p. pildomas tik kultūros paveldo statiniams. Vertinant kultūros paveldo statinio bendrą būklės pokytį 8 p., išvedamas vidurkis iš visų tokio statinio dalių fizinės būklės pokyčio vertinimo balų, pažymėtų 9 p.

10. Išvados apie kultūros paveldo objekto fizinės būklės pokytį:

Apžiūrėtas pastatas yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą kaip Benediktinių vienuolyno komplekso Šv. Mikalojaus bažnyčia, adresu, Benediktinių g. 8, Kaunas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 22361).

Tūris: netaisyklingo stačiakampio plano, vienos navos, užbaigta trisiene apside su 2 rūšiais, pastoge ir aštuonkampio plano, trijų tarpšnių bokštu – išlikęs nepakitęs. Stogo forma - pagrindinio tūrio - dvišlaitė, apsidės - trišlaitė, bokšto - lenkta aštuonšlaitė (netyrinėta). Stogo danga - keraminių čerpių dangos tipas (netyrinėta).

Aukštų išplanavimas: asimetriško plano, vienos navos su presbiterija R dalyje, presbiterijos Š pusėje esančia zakristija, virš zakristijos įrengta empora, Švč. Mergelės Marijos koplyčia navos PR pusėje, priebažnyčiu V dalyje su virš jo esančiu vargonų choru, 2 aukšte pereinamų patalpų galerija P dalyje ir laiptine Š sienoje, vedančia į emporą – būklė gera. **Fasadai:** architektūrinės detalės – geros kokybės, fasade matomas tinko bei kermikinių plytų minimalūs aprupėjimai bei išblukusi spalva, paveikta aplinkos veiksnių. Langai, durys geros būklės. Š, V, P fasadų įėjimų laiptai patenkinamos būklės, matomi betono pažeidimai dėl naudojimo ir aplinkos veiksnių. **Konstruktijos-** pamatas su V rūšio sienomis ir keraminių plytų mūro R rūšio sienomis (pamatas ir V rūšio sienos netyrinėtos; R rūšio sienų būklė patenkinama. Trys keraminių plytų kontraforsai – patenkinamos būklės. **Interjeras:** vidaus erdvėje esantys cilindriniai, žvaigždiniai, tinkliniai skliautai geros kokybės, interjero puošybos detalės geros būklės. Medinio parketo danga su kietmedžio grindjuostėmis – patenkinamos būklės, matosi susidėvėjimas, nubraižymai.

11. Kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytis***

5 – būklė labai pagerėjo	4 – būklė gerėja	3 – būklė nepakito	2 – būklė blogėja	1 – būklė labai pablogėjo
		V		

***- Pažymėti - V.

12. Išvados apie kultūros paveldo objekto aplinkos būklės pokytį:

Tuo metu kai buvo lankytasi vyko vieno objekto, iš komplekso, renovacija, tad aplinkoje buvo kiek statybinių medžiagų. Tačiau apžiūrėjus daugiau galima teigti, kad aplinka yra prižiūrima ir geros būklės.

PRIDEDAMA:

13. Fotofiksacija (FF), 9 lapai. Atliko Gabrielė Bugytė 2022-09-07.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Kultūros paveldo skyriaus specialistė
(aktą įforminusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Neringa Okulič Kazarinė
(vardas ir pavardė)

FOTOFIKSACIJA



FF-1.
*Pagrindinis V
fasadas,
frontonas*



FF-2.
Š fasadas



FF-3.
*R fasadas,
trisienė apsidė,
dekoruoti langai
bei masverku
puošti langai.*



FF-4.
*Pagrindinio V
fasado durys, niša*



FF-1.
*P fasadas,
liukarna ir
bokštas*



FF-2.
*P fasado
fragmentas*



FF-5.
V. fasado langai



FF-6.
*Š fasado durys,
kontraforsas*



FF-7.
*V fasado
fragmentas*



FF-8.
*Žvaigždinis Švč.
Mergelės Marijos
koplyčios
skliautas*



FF-9.
*Interjeras -
lango
fragmentas*



FF-10.
Choro vieta



FF-11.
*Cilindrins
skliautas,
dekoras su
saulės
fragmentu.*



FF-12.
*Tinklinis
skliautas
presbiterijoje,*



FF-13.
*Medinio parketo
danga su
kietmedžio
grindjuostėmis*